



DELTA PLUS

M6x00 JUPITER



M6100 JUPITER - M6300 JUPITER - M6400 JUPITER -

M6000 A1 - M6000 A1B1E1K1 - M6000 A2 -

M6000 P2 - M6000 P2 CLIP - M6000 P3 - M6000 PREP3 - M6200 JUPITER -

M6400E JUPITER

M6000E A2 - M6000E ABEK1 -

M6000E PREP2 - M6000E PREP3 -

FR NOTICE D'UTILISATION DES DEMI-MASQUES SERIE M6100-M6200-M6300-M6400 & DES CARTOUCHES GAMME M6000 M6100 JUPITER: DEMI-MASQUE NU TRI-MATIÈRE - PREVU POUR 1 GALETTE M6000 A1: KIT 2 GALETTES A1 POUR DEMI-MASQUE SERIE M6000 M6000 A1B1E1K1: KIT 2 GALETTES ABEK1 POUR DEMI-MASQUE M6200 et M6400 JUPITER M6000 A2: KIT 2 GALETTES A2 POUR DEMI-MASQUE M6200 et M6400 JUPITER M6000E ABEK1: KIT 2 GALETTES ABEK1 POUR DEMI-MASQUE M6200-JUPITER ET M6400-JUPITER M6000E A2: KIT 2 GALETTES A2 POUR DEMI-MASQUE M6200-JUPITER ET M6400-JUPITER M6000E PREP2: KIT DE 6 PRÉFILTRES P2 POUR DEMI-MASQUE SÉRIE M6000-JUPITER M6000E PREP3: KIT DE 2 PRÉFILTRES P3 POUR DEMI-MASQUE SÉRIE M6000-JUPITER M6000 P2 CLIP: KIT DE 2 FILTRES P2 POUR DEMI-MASQUES M6000 JUPITER + 20 PIÈCES FILTRANTES P2 DE RECHANGE M6000 P3: KIT 2 GALETTES P2 POUR DEMI-MASQUE M6000 JUPITER M6000 PREP3: KIT DE 2 PRÉFILTRES P3 POUR DEMI MASQUE M6200-JUPITER M6200 JUPITER: DEMI-MASQUE NU EN THERMOPLASTIQUE M6300 JUPITER: DEMI-MASQUE NU EN PP - SURMOULAGE THERMOPLASTIQUE - PREVU POUR 1 GALETTE M6400 JUPITER: DEMI-MASQUE NU EN PP - SURMOULAGE THERMOPLASTIQUE M6400 JUPITER: DEMI-MASQUE NU EN PP - SURMOULAGE THERMOPLASTIQUE **Instructions d'emploi:** Les demi-masques de la série M6100-M6200-M6300-M6400 et les filtres de la gamme M6000 DELTAPLUS® sont conçus pour assurer une protection contre différents contaminants (voir tableau). PART1/① M6200-M6400 ② dual cartridge = bi-filtres / ① M6100-M6300 ② single-filter = mono-filtre. Avant d'utiliser un appareil de protection respiratoire, il est important de connaître les informations suivantes : Nature du contaminant présent dans la zone de travail; Concentration du contaminant présent dans la zone de travail; Concentration en oxygène dans la zone de travail (> 19.5%); Valeur maximale d'exposition autorisée (VME) se rapportant au contaminant présent dans la zone de travail; Durée probable d'utilisation du masque et du filtre. ■**CONTROLES AVANT UTILISATION:** Vous devez respecter la procédure suivante avant toute utilisation d'un masque avec un filtre : L'emballage du filtre doit être fermé. Ne pas utiliser un filtre dont l'emballage est endommagé. Contrôler les dates de péremption sur le(s) filtre(s) et sur la boîte de la pièce faciale. Contrôler la pièce faciale dans son aspect général : vérifier que les valves sont plates dans leur emplacement et que les caches valves sont correctement placés. ■**CONTROLES PERIODIQUE:** Le demi masque doit être vérifié périodiquement durant toute la durée de vie du produit, en particulier après une longue période sans utilisation ou après son entretien. L'ajustement du masque devra alors être vérifié avant chaque utilisation. La périodicité des contrôles doit respecter les réglementations nationales et en tout cas un contrôle doit être effectué au moins une fois par an. ■**MISE EN PLACE DU DEMI MASQUE:** L'ajustage du demi masque doit être effectué par une personne compétente. Sa mise en place devra être vérifiée en utilisant la procédure suivante : ↳ 1 Positionnement du demi masque : «a» Tenir le masque sur le visage, mettant la partie étroite sur le nez et la section plus large sur le menton. «b» Passer le harnais principal supérieur au-dessus de la tête, en s'assurant qu'il n'est pas vrillé. «c» Ajuster le harnais principal de manière confortable. «d» Prendre chacune des courroies inférieures du cou, les placer sur la nuque et les attacher ensemble. ↳ 2 Pour vérifier l'ajustement, adapter d'abord le demi masque sans aucun filtre. Obtenir les orifices de fixation des filtres à l'aide de la paume des mains, ne pas pousser le masque vers le bas du visage. Inhaler légèrement, l'air sera réduit à l'intérieur du demi masque, créant un vide partiel. Le demi masque devrait alors adhérer au visage et se positionner correctement. ↳ 3 Si ce n'est pas le cas, ajuster la pièce et les courroies du visage jusqu'à ce que le positionnement correct soit atteint. Si aucun ajustement correct ne peut être réalisé, alors le respirateur ne devra pas être utilisé. Ne pas oublier d'adapter un (des) filtre(s) au demi masque avant utilisation. ↳ 4 Placer le (les) filtre(s) sur la pièce faciale. Ne pas serrez trop fort le (les) raccord(s) car cela peut endommager le joint d'étanchéité. ↳ 5 Contrôler l'étanchéité en inspirant fortement. ■**AJUSTAGE DU FILTRE:** Vérifier que vous avez choisi le type de filtre correspondant à l'application prévue. Examiner le filtre pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Si vous avez prévu d'utiliser un pré-filtre M6000 PRE P3R (emboîté par-dessus un filtre) celui-ci devra être simultanément utilisé avec les filtres A2 ou ABEK1. 1 Pour ajuster le pré-filtre M6000 PRE P3R (emboîté par-dessus un filtre) : Aligner les grilles sur les deux filtres (non fixés sur le demi masque) en vous assurant que la nervure sur le fond du M6000 PRE P3R est bien aligné avec l'encoche sur le dessus du filtre. Pousser les deux filtres fermement jusqu'à ce qu'ils soient solidaires l'un à l'autre (avec une force raisonnable). Note : Ne pas enlever les pré-filtres M6000 PRE P3R une fois fixé, les deux filtres devront être retirés en même temps. 2 Pour enlever les filtres : Retirer n'importe quel filtre du masque, en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Contrôler que le joint sur le masque est encore intact et non endommagé. 3 Pour monter les filtres : PART1 ③ Positionner le filtre en suivant les indications du dessin ci-contre et le pousser sur le masque de sorte que la base du filtre soit entièrement en contact (tout autour) avec le joint sur l'exosquelette. Pour vous aider, des flèches sont placées sur l'exosquelette et sur la base du filtre - s'assurer qu'elles sont bien alignées en poussant le filtre. Tourner doucement le filtre dans le sens des aiguilles d'une montre de 60°. Les filtres viennent s'emboîter avec les avants, se positionnant légèrement vers la valve centrale avant du demi masque. ■**Limits d'utilisation:** Ne pas utiliser un filtre dont l'emballage est endommagé. Ne pas altérer ou modifier la pièce faciale ou les filtres car cela peut entraîner une diminution du facteur de protection de l'équipement ; Ne pas utiliser cet équipement dans des espaces restreint ou clos (réservoir, galerie) ou dans des espaces où la concentration probable en contaminants sera très élevée ; Ne pas utiliser dans des lieux où la concentration en oxygène est inférieure à 19,5% ; Utilisation des filtres est limitée par la concentration en contaminant, voir la norme EN529:2006 (Recommandations pour la sélection, l'utilisation, l'entretien et la maintenance) et la VME de celui-ci (voir la fiche de risques) ; En cas d'utilisation de bi-filtres sur un masque, 2 filtres identiques doivent être utilisés sur le demi-masque. Ces 2 filtres doivent être changés en même temps. ; Ne pas utiliser cet appareil de protection respiratoire dans des atmosphères potentiellement explosives ou enrichie en oxygène ; Cet équipement n'est pas destiné à assurer une protection contre le dioxyde (CO2) et le monoxyde de carbone (CO). Ne pas utiliser cet équipement dans des espaces où la concentration en contaminants est inconnue ou risque d'être immédiatement dangereuse pour la santé de l'utilisateur. ■**QUITTER IMMEDIATEMENT LA ZONE DE TRAVAIL :** s'il y a situation d'urgence / Lors de l'utilisation d'un filtre contre les particules ou combiné, lorsque la respiration devient difficile le filtre peut être saturé et doit être remplacé dans une zone sans risques / Lors de l'utilisation d'un filtre contre les gaz ou combiné, si vous pouvez sentir le contaminant ou si vous ressentez une irritation. Votre filtre peut être saturé et doit être remplacé dans une zone sans risques/ lorsque vous vous sentez fatigué, si vous avez des vertiges ou tout autres impressions désagréables / si le masque est endommagé. ■**DURÉE DE VIE:** La date de péremption du filtre est indiquée sur chacun des filtres. Si les conditions de stockage sont respectées, la durée de vie d'un filtre, à compter de la date de sa fabrication est de : Filtre à particules : 10 ans / Filtre à gaz : 5 ans. Le terme de cette durée de vie est indiqué par la date de péremption. La limite d'utilisation du masque après la première utilisation est difficile à déterminer. Elle dépend des conditions spécifiques de l'environnement du poste de travail. Il est recommandé de faire une inspection visuelle. Cette inspection doit être faite par un responsable connaissant le matériel. En tout cas, on conseille de détruire le masque, pour éviter toute réutilisation, après maxi 5 ans d'utilisation ou stockage ou si un défaut apparaît lors d'un contrôle. ■**AVERTISSEMENTS :** Le port de la barbe ou un visage inadapté au masque peuvent entraîner une diminution de l'efficacité de l'équipement. ■**NE PLUS UTILISER LES DEMI-MASQUES ET CARTOUCHES APRES LA DATE DE PEREMPTION INDIQUEE SUR LES PACKAGINGS.** POUR LES FILTRES CETTE DATE EST EGALEMENT INDIQUEE SUR LES PRODUITS. ■**Instructions stockage/retoulage:** Stocker et transporter dans son emballage d'origine à l'abri de la poussière, des températures extrêmement basses ou élevées, de la lumière solaire, d'une humidité excessive ou des produits chimiques. Gammme de température de stockage: -5°C/+35°C - HR (humidité relative)<75%. Chaque filtre est à conserver dans leur emballage d'origine convenablement fermé. Si les filtres ne sont pas stockés dans leur emballage d'origine ou s'ils n'ont pas été stockés dans les conditions recommandées, la date de péremption indiquée sur le filtre peut ne pas être plus valable. Respecter les instructions de stockage et de changement de filtres établies par personnes en charge de la sécurité. ■**AUCUN ENTRETIEN POUR LES FILTRES.** M6100-M6200-M6300-M6400: Aucune pièce n'est démontable ni remplaçable. Les soupapes ne doivent pas être démontées. Nettoyer tous les composants avec de l'eau savonneuse et désinfecter l'intérieur du masque avec une solution antiseptique. Ne pas utiliser de solvants à base de pétrole, chlorés ou organiques. Rincer à l'eau claire. Secouer pour éliminer les excès d'eau. Contrôler si les soupapes sont endommagées. Si elles sont endommagées, il faut changer le masque. Faire un test d'étanchéité. Ne pas nettoyer les cartouches. ■**INSTRUCTIONS FOR USING HALF-MASKS IN THE M6100-M6200-M6300-M6400 RANGE & CARTRIDGES IN THE M6000 RANGE M6100 JUPITER:** TRI MATERIAL HALF-MASK - INTENDED FOR 1 CARTRIDGE M6000 A1: PACK OF 2 A1 FILTERING CARTRIDGES FOR SERIE M6000 HALF-MASK M6000 A1B1E1K1: PACK OF 2 ABEK1 FILTERING CARTRIDGES FOR M6200-JUPITER HALF-MASK M6000 A2: PACK OF 2 A2 FILTERING CARTRIDGES FOR M6200-JUPITER AND M6400-JUPITER HALF-MASKS M6000E ABEK1: PACK OF 2 ABEK1 FILTERING CARTRIDGES FOR M6200-JUPITER AND M6400-JUPITER HALF-MASKS M6000E PREP2: PACK OF 6 P2 PREFILTERS FOR M6000-JUPITER SERIE HALF-MASKS M6000E PREP3: PACK OF 2 P3 PREFILTERS FOR M6000-JUPITER SERIE HALF-MASKS M6000 P2 CLIP: PACK OF 2 P2 FILTER FOR M6000 JUPITER HALF MASKS + 20 SPARE DISPOSABLE FILTERS M6000 P3: PACK OF 2 P3 FILTERING CARTRIDGES FOR M6000-JUPITER HALF-MASK M6000 PREP3: PACK OF 2 P3 PREFILTERS FOR M6200-JUPITER HALF-MASK M6400 JUPITER: HALF-MASK IN PP - THERMOPLASTIC OVERMOULD - INTENDED FOR 1 CARTRIDGE M6400 JUPITER: HALF-MASK IN PP - THERMOPLASTIC OVERMOULD Use instructions: The M6100-M6200-M6300-M6400 half-mask and DELTAPLUS® M6000 filter series are designed to ensure protection against various contaminants (see table below). PART1/① M6200-M6400 ② dual cartridge = dual cartridge / ① M6100-M6300 ② single-filter = single-filter. / Before using breathing protection equipment, it is important to be aware of the following information: Nature of the contaminant present in the work zone; Concentration of the contaminant present in the work zone (s > 19.5%); The maximum permissible exposure level (PEL) for the contaminant present in the work zone; Probable duration of use of the mask and the filter. ■**INSPECTION PRIOR TO USE:** Respect the following procedure before using a mask with a filter: The filter packaging must be sealed. Do not use a filter whose packaging is damaged. 2Check the expiry dates on the filter(s) and on the box of the face piece. Check the facepiece in its general aspect: check that valves are flat in their place and that the caches valves are properly placed. ■**CONTROLS PERIODICALLY:** The half mask must be checked periodically throughout the life of the product, especially after a long period without use or after maintenance. The fitting of the masks must be checked prior to every use. The frequency of inspections must comply with national regulations and in any case an inspection must be performed at least once a year. ■**DONNING THE HALF MASK:** The half mask must be adjusted by a qualified person. Fitting must be checked using the following procedure: ↳ Positioning the half mask: «a» Hold the mask against the face, placing the narrow part on the nose and the wider section on the chin. «b» Pass the main upper strap over the top of the head, ensuring it is not twisted. «c» Adjust the main strap so it is comfortable. «d» Take each of the lower neck straps, place them on the neck and attach to each other. ↳ To check fitting, first fit the half mask without the filter. Close the filter fixing holes using the palm of your hands, but do not push the mask towards the bottom of the face. Inhale slightly, the air will be reduced inside the half mask creating a partial vacuum. The half mask should then adhere to the face and positions itself correctly. ↳ If not, adjust the face piece and straps until the correct position is obtained. If the mask cannot be fitted correctly, the respirator must not be used. Remember to fit one (or more) filter(s) to the half mask before use. ↳ Place the filter(s) on the face piece. Do not over-tighten the filter(s) in the connection as this may damage the seal. ↳ Don the mask and check sealing by breathing in heavily. ■**ADJUSTING THE FILTER:** Check that you have chosen the filter type corresponding to the planned application. Inspect the filter to ensure it is not damaged. If you have planned to use a M6000 PRE P3R (pre-filter), it must be used with A2 or ABEK1 filters. To fit the M6000 PRE P3R pre-filter (slotted over a filter): Align the meshes on the two filters (not fixed to the half mask) ensuring that the slot at the bottom of the M6000 PRE P3R is correctly aligned with the notch on the top of the filter. Push the two filters firmly together until they are attached solidly (using reasonable force). Note: Once fixed, do not remove the M6000 PRE P3R pre-filters, both filters must be removed at the same time. To remove the filters: Remove any filter from the mask by turning it anti-clockwise. Check that the seal on the mask is still intact and undamaged. To insert the filters: PART1 ③ Position the filter as indicated in the drawing below and push against the mask so that the base of the filter is fully in contact (all around) with the seal of the exoskeleton. There are arrows on the shell and on the base of the filter to help you - ensuring that they are correctly aligned when pressing the filter. Gently turn the filter clockwise by about 60°. The filters will fit into the vents, slightly positioned towards the front central valve of the half mask. ■**Usage limits:** Do not use a filter whose packaging is damaged. Do not change or alter the face piece or the filters as this may lead to a reduction in the protection factor of the equipment; Do not use this equipment in restricted or enclosed spaces (réservoir, galerie) or in spaces where the probable concentration of contaminants will be very high; Do not use in areas where the oxygen concentration is less than 19.5%; Filter use is limited by contaminant concentration (see EN529:2006 standard, recommendations for the selection, use, care and maintenance); and its PEL (see risk sheet); When using bi-filts on a mask, 2 identical filters should be used on the half mask. These 2 filters must be changed simultaneously; Do not use this respirator in potentially explosive or oxygen-enriched atmospheres; This equipment is not designed to provide protection against carbon dioxide (CO2) or monoxide (CO). Do not use this equipment in areas where the contaminant concentration is unknown or risks immediately endangering the health of the user. ■**EXIT THE WORK AREA IMMEDIATELY:** if there is an emergency/ When using a filter against particles or combination, when breathing becomes difficult the filter can be saturated and must be replaced in a safe area/ When using a filter against gases or combination, if you can smell the contaminant or if you experience irritation. You filter may be saturated and must be replaced in a risk-free zone/ when you feel tired, if you experience dizziness or any other unpleasant sensations/ If the mask is damaged. ■**SELL LIFE:** The filter's expiry date is indicated on each of the filters. If the storage conditions are satisfied, the life of a filter from the date of its manufacture is: Particle filter: 10 years / Gas filter: 5 years The end of this life is indicated by the expiry date. It is difficult to determine the limit for use after the first use. It depends on the specific conditions of workplace. It is recommended to conduct a visual inspection. This inspection must be conducted by a qualified person who knows the equipment. In any case, it is recommended to destroy the mask to prevent reuse after a maximum of 5 years of use or storage or if a fault appears during an inspection. ■**WARNINGS:** Beards or ill-fitting masks may lead to a reduction in the efficiency of the equipment. ■**DO NOT USE THE FILTERS AND MASKS AFTER THE EXPIRY DATE INDICATED ON THE PACKAGING.** FOR FILTERS THIS DATE IS ALSO INDICATED ON THE PRODUCTS. ■**Storage/Cleaning instructions:** Store and transport in original packaging protected from dust, high or very low temperatures, sunlight and excessive moisture or chemical products. Storage temperature range: -5°C/+35°C - maximum relative humidity<75%. Each filter must be kept in their original packaging or in the recommended storage conditions, the expiry date indicated on the filter may no longer be valid. Respect the instructions for storage and filter changes established by those responsible for safety. NO MAINTENANCE FOR FILTERS. M6100-M6200-M6300-M6400: No part is removable and replaceable. The valves must not be dismantled. Clean all the components with soapy water and disinfect the inside of the mask with an antiseptic solution. Do not use petrol, chlorine or organic based solvents. Rinse with clean water. Shake to eliminate surplus water. Check the valves for damage. If they are damaged, the mask must be replaced. Test for tightness. Do not clean the cartridges. ■**ES INSTRUCCIONES DE UTILIZACION DE LAS SEMIMASCARAS SERIE M6100-M6200-M6300-M6400 & DE LOS FILTROS GAMMA M6000 M6100 JUPITER:** SEMI-MÁSCARA DE 3 MATERIALE - PARA 1 FILTRO M6000 A1: KIT 2 DISCOS FILTRANTE A1 PARA SEMI MÁSCARA DE LA SERIE M6000 M6000 A1B1E1K1: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 A2: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000E ABEK1: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000E PREP2: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000E PREP3: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P2 CLIP: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P2 CLIP: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P3: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 PREP3: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P4 CLIP: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P4 CLIP: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P5: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 PREP3: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P6 CLIP: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P6 CLIP: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P7: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 PREP3: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P8 CLIP: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P8 CLIP: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P9: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 PREP3: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P10 CLIP: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P10 CLIP: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P11: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 PREP3: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P12 CLIP: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P12 CLIP: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P13: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 PREP3: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P14 CLIP: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P14 CLIP: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P15: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 PREP3: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P16 CLIP: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P16 CLIP: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P17: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 PREP3: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P18 CLIP: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P18 CLIP: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P19: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 PREP3: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P20 CLIP: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P20 CLIP: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P21: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 PREP3: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P22 CLIP: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P22 CLIP: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 P23: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M6000 PREP3: KIT 2 DISCOS FILTRANTE ABEK1 PARA SEMI MÁSCARA M6200-JUPITER M60

NESSUNA MANUTENZIONE PER I FILTRI. M6100-M6200-M6300-M6400: Nessuno dei pezzi è smontabile e sostituibile. Le valvole non devono essere smontate. Pulire tutti i componenti con acqua e sapone e disinfectare l'interno della maschera con una soluzione antisettica. Non utilizzare solventi basi di petrolio, prodotti clorati o organici. Risciacquare con acqua pulita. Asciugare per eliminare gli eccessi d'acqua. Controllare che le valvole non siano danneggiate. Nel caso fossero danneggiate, bisognerà cambiare la maschera. Effettuare un test d'impermeabilità. Non pulire le cartucce. ■**PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DAS MÁSCARAS SERIE M6100-M6200-M6300-M6400 & DOS FILTROS GAMMA M6000 M6100 JUPITER:** MEIA-MÁSCARA NUA EM 3 COMPONENTES - PREVISTA PARA 1 FILTRO M6000 A1: KIT DE 2 FILTROS A1 PARA MEIA-MASCARA SERIE M6000 M6000 A1B1E1K1: KIT DE 2 FILTROS ABEK1 PARA MEIA-MASCARA M6200-JUPITER M6000 A2: KIT DE 2 FILTROS A2 PARA MEIA-MASCARA M6200-JUPITER M6000E ABEK1: KIT DE 2 FILTROS ABEPK1 MEIA-MÁSCARAS M6200-JUPITER E M6400-JUPITER M6000E A2: KIT DE 2 FILTROS A2 PARA MEIA-MASCARA M6200-JUPITER E M6400-JUPITER M6000E P2 CLIP: KIT DE 6 PRE-FILTROS P2 PARA MEIA-MASCARAS SERIE M6000-JUPITER M6000E P2 CLIP: KIT DE 2 FILTROS P2 PARA MEIA-MASCARA M6200-JUPITER + 20 PEÇAS DE FILTRAÇÃO P2 SOBRESALENTE M6000 P3: KIT DE 2 FILTROS P3 PARA MEIA-MASCARA M6200-JUPITER M6000 PREP3: KIT DE 2 PRE-FILTROS P3 PARA MEIA-MASCARA M6200-JUPITER M6200 JUPITER: MEIA-MÁSCARA NUA EM TERMOPLÁSTICO M6300 JUPITER: SEMI-MÁSCARA NUA EM PP - SOBREMOLDAGEM TERMOPLÁSTICO - PREVISTA PARA 1 FILTRO M6400 JUPITER: SEMI-MÁSCARA NUA EM PP - SOBREMOLDAGEM TERMOPLÁSTICO M6400 JUPITER: SEMI-MÁSCARA NUA EM PP - SOBREMOLDAGEM TERMOPLÁSTICO Instruções de uso: As máscaras da série M6100-M6200-M6300-M6400 e os filtros da gama M6000 DELTAPLUS® foram concebidos para assegurar uma proteção contra vários produtos contaminantes ver quadro). PART1/1 M6200-M6400 ② dual cartridge = máscara dupla / ① M6100-M6300 ② single-filter = mono-filtro. Antes de utilizar um aparelho de proteção respiratória, é importante conhecer as seguintes informações: Natureza do produto contaminante presente na zona de trabalho; Concentração do produto contaminante presente na zona de trabalho (> 19,5%); Valor máximo de exposição autorizada (VME) relativamente ao produtor contaminante presente na zona de trabalho; Duração provável de utilização da máscara e do filtro. ■CONTROLOS ANTES DA UTILIZAÇÃO: Antes de qualquer utilização de uma máscara com filtro, devem respeitar-se os seguintes procedimentos: A embalagem do filtro deve estar fechada. Nunca utilizar um filtro cuja embalagem esteja danificada. ■Controlar as datas de validade no(s) filtro(s) e na embalagem da peça facial. Verificar a peça facial quanto ao seu aspecto geral: Verificar se as válvulas são planas no seu compartimento e se as tampas das mesmas estão devidamente colocadas. ■CONTROLOS PERIÓDICO: Deverá verificar periódicamente a sua máscara ao longo da vida útil do produto, particularmente quando não a utilizar durante muito tempo ou após a respectiva limpeza. Verificar o ajuste da máscara antes de cada utilização. A periodicidade dos controlos deve cumprir as regulamentações nacionais e, em qualquer caso, deverá ser feito um controlo pelo menos uma vez por ano. ■COLOCAÇÃO DA MÁSCARA: O ajuste da máscara deve ser efectuado por uma pessoa competente. A sua colocação deverá ser verificada, utilizando o seguinte procedimento: → Posicionamento da máscara: •a) Segurar a máscara sobre o rosto, colocando-a parte mais estreita sobre o nariz e a parte mais larga sobre o queixo. •b) Passar o arnés principal superior por cima da cabeça, assegurando-se que não está torcido. •c) Ajustar o arnés principal de forma confortável. •d) Pegar em cada uma das correias inferiores do pescoco, colocá-las na nuca e amarrá-las uma à outra. → Para verificar o ajuste, adapte primeiramente a máscara sem o filtro. Tapar os orifícios de fixação dos filtros com a ajuda da palma das mãos, não empurrar a máscara para a parte inferior do rosto. Inalar ligeiramente; o ar será reduzido na interior da máscara, criando um vazão parcial. A máscara deverá então aderir ao rosto e posicionar-se correctamente. → Se não for o caso, ajustar a máscara e as correias do rosto até conseguir o posicionamento correcto. Se não puder efectuar nenhum ajuste correcto, então a máscara não deverá ser utilizada. Não esquecer de adaptar um (os) filtro(s) na máscara antes de a utilizar. → Colocar o(s) filtro(s) sobre a peça facial. Não apartar demasiado o(s) filtro(s) no seu(s) ajustamento(s), para não danificar as juntas de impermeabilidade. → Colocar a máscara e controlar a impermeabilidade, inspirando profundamente. ■AJUSTE DO FILTRO: Verificar se escolheu o tipo de filtro correspondente à aplicação pretendida. Examinar o filtro para se assegurar que não está danificado. Se previu utilizar um pré-filtro M6000 PRE P3R (encaixado por cima de um filtro), este deverá ser utilizado simultaneamente com os filtros A2 ou ABEK1. Para ajustar a pré-filtro M6000 PRE P3R (encaixado por cima de um filtro): Alinear as grelhas sobre os dois filtros (sem os fixar sobre a máscara), assegurando-se que o ponto no fundo do M6000 PRE P3R está bem alinhado com o entalho da parte superior do filtro. Empurrar os dois filtros até que estejam presos um ao outro (com uma força razoável). Nota: Não retirar os pré-filtros M6000 PRE P3R depois de fixos; os dois filtros deverão ser retirados ao mesmo tempo. Para retirar os filtros: Retirar um dos filtros da máscara, rodando o filtro no sentido contrário dos ponteiros do relógio. Verificar se a junta da máscara está intacta, não devendo apresentar qualquer dano. Para retirar os filtros: PART1 ③ Colocar o filtro seguindo as indicações do desenho ao lado, e empurrá-lo na máscara até que a base do filtro fique completamente em contacto (à volta) com a junta no exoesqueletoto. Para o ajudar, foram colocadas setas sobre o exoesqueleto e sobre a base do filtro – assegure-se que estão bem alinhadas, empurrando o filtro. Rodar o filtro com precaução no sentido dos ponteiros do relógio aproximadamente 60°. Os filtros vão encaixar com o anteparo, posicionando-se ligeiramente em direcção à válvula central anterior da máscara. ■Limitação de uso: Nunca utilizar um filtro cuja embalagem esteja danificada. Não alterar ou modificar a peça facial nem os filtros, já que isso pode provocar uma diminuição do factor de proteção do equipamento; Não utilizar este equipamento em espaços restritos ou fechados (reservatório, galeria) ou em espaços onde a concentração de produtos contaminantes seja muito elevada; Não utilizar em locais onde a concentração de oxigénio seja inferior a 19,5%; A utilização dos filtros está limitada pela concentração de produtos contaminantes, ver a norma EN529:2006 (Recomendações para seleção, utilização, conservação e manutenção); e a VME deste (ver a ficha de riscos); Em caso de utilização de bi-filtros numa máscara, deverão ser utilizados 2 filtros idênticos na sua máscara. Estes 2 filtros devem ser substituídos simultaneamente; Não utilizar este aparelho de proteção respiratória em ambientes potencialmente explosivos ou enriquecidos em oxigénio; Este equipamento não se destina a assegurar uma proteção contra o dióxido de carbono (CO2) e o monóxido de carbono (CO); Não utilizar este equipamento em espaços onde a concentração de contaminantes seja desconhecida ou possa ser imediatamente perigosa para a saúde do utilizador; ■ABANDONAR IMEDIATAMENTE A ZONA DE TRABALHO: Em situações de urgência/ Quando utilizar um filtro contra as partículas ou combinado, quando a respiração se torna difícil, o filtro pode ficar saturado e deverá ser substituído num área sem riscos/ Aquando da utilização de um filtro contra os gases ou combinado, caso possa sentir o contaminante ou se sentir uma irritação. O seu filtro pode estar saturado e deve ser substituído num zona isenta de riscos/ quando se sentir cansado, se tiver vertigens ou quaisquer outras impressões desagradáveis/ Se a máscara estiver danificada. ■VIDA ÚTIL: A data de validade do filtro é indicada sobre cada filtro. Se forem cumpridas as condições de armazenamento, a vida útil de um filtro, a partir da data de fabrico, é de: Filtro de partículas: 10 anos / Filtro de gás: 5 anos O termo dessa vida útil é indicado através da data de validade. O limite de utilização da máscara após a primeira utilização não é difícil de determinar. Depende das condições específicas do ambiente do posto de trabalho. Recomenda-se de fazer uma controlo visual. Este controlo deve ser efectuado por um responsável que conheça o material. Em todo o caso, aconselhamos que a máscara seja destruída para evitar qualquer outra utilização, no máximo após 5 anos de utilização ou de armazenamento, ou se surgir um defeito durante um controlo. ■RECOMENDAÇÕES: O uso de barba ou um desajustamento do rosto à máscara podem provocar uma diminuição da eficácia do equipamento. ■NÃO UTILIZAR OS FILTROS E MÁSCARAS APÓS A DATA DE VALIDADE INDICADA NAS EMBALAGENS. PARA OS FILTROS, ESTA DATA ESTÁ TAMBÉM INDICADA NOS PRODUTOS. ■Armazenamento/manutenção e limpeza: Armazenar e transportar na embalagem original, protegido de poeira, temperaturas extremamente baixas ou altas, da luz solar, de humidade excessiva ou de produtos químicos. Gama de temperatura de armazenamento: -5°C/+35°C - humidade relativa máxima<75%. Cada filtro terá de ser conservado na sua embalagem de origem, devidamente fechada. Se os filtros não forem armazenados na sua embalagem de origem ou se não forem armazenados nas condições recomendadas, a data de validade indicada no filtro pode já não ser válida. Cumprir as instruções de armazenamento e de substituição dos filtros estabelecidos pelas pessoas responsáveis pela segurança. ■ALGUMA CONSERVAÇÃO PARA OS FILTROS. M6100-M6200-M6300-M6400: Nenhuma peça é desmontável e substituível. As válvulas não devem ser desmontadas. Limpar todos os componentes com água e sabão e desinfetar o interior com uma solução anti-séptica. Não utilizar solventes à base de petróleo, cloros ou orgânicos. Passar por água limpa. Sacudir para eliminar o excesso de água. Controlar se as válvulas estão danificadas. Se estiverem danificadas, é necessário trocar a máscara. Fazer um teste de impermeabilidade. Não limpar os cartuchos.. ■NL GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HALFMASKERS SERIE M6100-M6200-M6300-M6400 EN PATRONEN ASSORTIMENT M6000 M6100 JUPITER: HALFGELAATSMASKER UIT DRIE COMPLEMENTEN - VORZIEN VOOR 1 FILTER M6000 A1: SET VAN 2 FILTERPATRONEN A1 VOOR HALFGELAATSMASKER DE SERIE M6000 M6000 A1B1E1K1: SET VAN 2 FILTERPATRONEN ABEK1 VOOR HALFGELAATSMASKER M6200-JUPITER M6000 A2: SET VAN 2 FILTERPATRONEN A2 VOOR HALFGELAATSMASKER M6200-JUPITER OF M6400-JUPITER M6000E PREP2: SET VAN 6 FILTERPATRONEN P2 VOOR HALFGELAATSMASKER DE SERIE M6000-JUPITER M6000 P2 CLIP: SET VAN 2 FILTERPATRONEN P2 VOOR M6100 EN M6200 JUPITER + 20 P2 RESERVE FILTERONDERDELEN M6000 P3: SET VAN 2 FILTERPATRONEN P3 VOOR HALFGELAATSMASKER M6000-JUPITER M6000 PREP3: SET VAN 2 FILTERPATRONEN P3 VOOR HALFGELAATSMASKER M6200-JUPITER M6200 JUPITER: HALFGELAATSMASKER UIT THERMOPLASTIC ELASTOMEER - VORZIEN VOOR 1 FILTER M6400 JUPITER: HALFGELAATSMASKER UIT THERMOPLASTIC ELASTOMEER M6400 JUPITER: HALFGELAATSMASKER UIT THERMOPLASTIC ELASTOMEER - VORZIEN VOOR 1 FILTER M6400 JUPITER: HALFGELAATSMASKER UIT THERMOPLASTIC ELASTOMEER M6400 JUPITER: ■Gebruiksaanwijzing: De halfmaskers van de serie M6100-M6200-M6300-M6400 en de filters van assortiment M6000 DELTAPLUS® zijn ontwikkeld om een bescherming te bieden tegen verschillende verontreinigende stoffen, zie tabel). PART1/1 M6200-M6400 ② dual cartridge = dubbele filterkussens / ① M6100-M6300 ② single-filter = enkel filter. Voordat u ademhalingsbescherming gaat gebruiken is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de volgende feiten: De aard van de verontreiniging op het werkgebied. De concentratie van de verontreiniging op het werkgebied. De zuurstofconcentratie op het werkgebied. Waarschijnlijke gebruiksduur van het masker en het filter. ■CONTROLELS VOOR GEBRUIK: Volg de onderstaande procedure voordat u een masker met filter gaat gebruiken: De verpakking van het filter moet goed gesloten zijn. Gebruik geen filters waarvan de verpakking is beschadigd. De houdbaarheidsdatum op het de filters(s) en op de doos van het gelaatsmasker controleren. Controleer hoe het gelaatsonderdeel er in het algemeen uitziegt: controleer of de ventielen plat op hun plaats zitten en of de ventielbedekkers op de goede plaats zitten. ■CONTROLELS PERIODIEKE CONTROLE: Het halfmasker moet periodiek worden gedurende de gehele levensduur van het product, vooral na het een lange tijd niet gebruikt te hebben of na onderhoud eraan. De afstelling van het masker moet daarom voor ieder gebruik worden gevierifieerd. Voor de frequentie van de controles dienen de nationale reglementeringen te worden gerespecteerd en er dient in ieder geval eenmaal per jaar een controle te worden uitgevoerd. ■BEVESTIGEN VAN HET HALFMASKER: Het aanpassen van het halfmasker dient door een deskundige te worden uitgevoerd. De juiste plaatjes moet worden gecontroleerd d.m.v. onderstaande procedure: → Plaatsing van het halfmasker: •a) Het masker voor het gezicht houden, waarbij het rechte deel op de neus en het breder stuk over de kin wordt geplaatst. •b) Zet de grote riem over het hoofd en let erop dat deze niet gedraaid is. •c) De riem bijstellen zodat deze comfortabel zit. •d) Elk van de binnenbanden van de hals nemen, ze rond de nek plaatzen en samen vastmaken. •e) Om te controleren of het goed aansluit, zet u eerst het halfmasker zonder filter op. De filteropeningen afsluiten met de handpalm en het masker niet naar onderen drukken. Licht inademen, de lucht binnenin neemt nu af en er ontstaat een gedeeltelijk vacuüm. Het halfmasker moet nu aansluiten op het gezicht en correct worden bevestigd. → Als dit niet zo is, het masker en de banden bijstellen totdat een juiste positie is bereikt. Als geen enkele goede aanpassing kan worden uitgevoerd, mag het ademhalingsmasker niet worden gebruikt. Niet vergeten voor het gebruik (een) filter(s) op het halfmasker te passen. → Plaats het/de filter(s) op het gelaatsmasker. Zet het/de filter(s) niet te strak vast in de sluiting(s). Dit kan leiden tot beschadiging van de afdichtstrip. → Het masker opzetten en de ondooraatbaarheid testen door sterk in te ademen. ■AFSTELLEN VAN HET FILTER: Controleer of u het geschikte filtertype hebt gekozen voor de door u gewenste toepassing. Het filter eerst onderzoeken om er zeker van te zijn dat het niet is beschadigd. Als u een voorfilter M6000 PRE P3R (inzet over het filter) van plan bent te gebruiken, moet dit samen worden gebruikt met filters A2 of ABEK1. De voorfilter M6000 PRE P3R (inzet over het halfmasker) door u ervan te verzekeren dat de punt op de achterkant van M6000 PRE P3R op de inkeping van de onderkant van het filter valt. De twee filters stevig aandrukken (redelijke krachtig) totdat zij een geheel vormen. Opmerking: de voorfilters M6000 PRE P3R niet afnemen zodra zij eenmaal vastzitten, de twee filters moeten samen worden afgenoem. De filters verwijderen: haal een willekeurig filter van het masker door het naar links te draaien. Controleer of de filterafdichting van het masker nog intact en onbeschadigd is. De filters bevestigen: PART1 ③ het filter kantelen volgende de aanwijzingen op de tekening hiernaast en op het masker duwen zodat de basis van het filter plat (helemaal in het rond) tegen de buitenframe valt. Om u te helpen zijn er pijlen op het buitenframe en op de basis van het filter geplaatst – let erop dat deze over elkaar vallen als u het filter aandrukt. Het filter langzaam ongeveer 60° naar rechts draaien. De filters schuiven in de overkraging en komen lichtjes tegen de middenklep voor het halfmasker. ■Gebruiksbeperkingen: Gebruik geen filters waarvan de verpakking is beschadigd. Breng geen wijzigingen toe aan gelaatsmasker of filters. Dit kan leiden tot een vermindering van de bescherming van het masker. Gebruik de uitrusting niet in kleine of gesloten ruimten (opslagtanks, onderaardse gangen) of in ruimten waar de concentratie van de verontreinigende stof zeer hoog is; Niet gebruiken in een omgeving waar het zuurstofgehalte lager is dan 19,5%. Het gebruik van filters is afhankelijk van en wordt beperkt door de concentratie van de verontreinigende stof die van de norm EN529:2006 (Aanbevelingen voor selectie, gebruik, onderhoud en verzorging) en de MEV hieraan. In geval van gebruik van bi-filters op een masker, moeten er 2 identieke filters worden gebruikt en de zuurstofconcentratie op het werkgebied moet betrekking tot verontreinigende stof binnen het werkgebied, Waarschijnlijke gebruiksduur van het masker en het filter. ■CONTROLELS VOOR GEBRUIK: Volg de onderstaande procedure voordat u een masker met filter gaat gebruiken: De verpakking van het filter moet goed gesloten zijn. Gebruik geen filters waarvan de verpakking is beschadigd. De houdbaarheidsdatum op het de filters(s) en op de doos van het gelaatsmasker controleren. Controleer hoe het gelaatsonderdeel er in het algemeen uitziegt: controleer of de ventielen plat op hun plaats zitten en of de ventielbedekkers op de goede plaats zitten. ■CONTROLELS PERIODIEKE CONTROLE: Het halfmasker moet periodiek worden gedurende de gehele levensduur van het product, vooral na het een lange tijd niet gebruikt te hebben of na onderhoud eraan. De afstelling van het masker moet daarom voor ieder gebruik worden gevierifieerd. Voor de frequentie van de controles dienen de nationale reglementeringen te worden gerespecteerd en er dient in ieder geval eenmaal per jaar een controle te worden uitgevoerd. ■BEVESTIGEN VAN HET HALFMASKER: Het aanpassen van het halfmasker dient door een deskundige te worden uitgevoerd. De juiste plaatjes moet worden gecontroleerd d.m.v. onderstaande procedure: → Plaatsing van het halfmasker: •a) Het masker voor het gezicht houden, waarbij het rechte deel op de neus en het breder stuk over de kin wordt geplaatst. •b) Zet de grote riem over het hoofd en let erop dat deze niet gedraaid is. •c) De riem bijstellen zodat deze comfortabel zit. •d) Elk van de binnenbanden van de hals nemen, ze rond de nek plaatzen en samen vastmaken. •e) Om te controleren of het goed aansluit, zet u eerst het halfmasker zonder filter op. De filteropeningen afsluiten met de handpalm en het masker niet naar onderen drukken. Licht inademen, de lucht binnenin neemt nu af en er ontstaat een gedeeltelijk vacuüm. Het halfmasker moet nu aansluiten op het gezicht en correct worden bevestigd. → Als dit niet zo is, het masker en de banden bijstellen totdat een juiste positie is bereikt. Als geen enkele goede aanpassing kan worden uitgevoerd, mag het ademhalingsmasker niet worden gebruikt. Niet vergeten voor het gebruik (een) filter(s) op het halfmasker te passen. → Plaats het/de filter(s) op het gelaatsmasker. Zet het/de filter(s) niet te strak vast in de sluiting(s). Dit kan leiden tot beschadiging van de afdichtstrip. → Het masker opzetten en de ondooraatbaarheid testen door sterk in te ademen. ■AFSTELLEN VAN HET FILTER: Controleer of u het geschikte filtertype hebt gekozen voor de door u gewenste toepassing. Het filter eerst onderzoeken om er zeker van te zijn dat het niet is beschadigd. Als u een voorfilter M6000 PRE P3R (inzet over het filter) van plan bent te gebruiken, moet dit samen worden gebruikt met filters A2 of ABEK1. De voorfilter M6000 PRE P3R (inzet over het halfmasker) door u ervan te verzekeren dat de punt op de achterkant van M6000 PRE P3R op de inkeping van de onderkant van het filter valt. De twee filters stevig aandrukken (redelijke krachtig) totdat zij een geheel vormen. Opmerking: de voorfilters M6000 PRE P3R niet afnemen zodra zij eenmaal vastzitten, de twee filters moeten samen worden afgenoem. De filters verwijderen: haal een willekeurig filter van het masker door het naar links te draaien. Controleer of de filterafdichting van het masker nog intact en onbeschadigd is. De filters bevestigen: PART1 ③ het filter kantelen volgende de aanwijzingen op de tekening hiernaast en op het masker duwen zodat de basis van het filter plat (helemaal in het rond) tegen de buitenframe valt. Om u te helpen zijn er pijlen op het buitenframe en op de basis van het filter geplaatst – let erop dat deze over elkaar vallen als u het filter aandrukt. Het filter langzaam ongeveer 60° naar rechts draaien. De filters schuiven in de overkraging en komen lichtjes tegen de middenklep voor het halfmasker. ■Gebruiksbeperkingen: Gebruik geen filters waarvan de verpakking is beschadigd. Breng geen wijzigingen toe aan gelaatsmasker of filters. Dit kan leiden tot een vermindering van de bescherming van het masker. Gebruik de uitrusting niet in kleine of gesloten ruimten (opslagtanks, onderaardse gangen) of in ruimten waar de concentratie van de verontreinigende stof zeer hoog is; Niet gebruiken in een omgeving waar het zuurstofgehalte lager is dan 19,5%. Het gebruik van filters is afhankelijk van en wordt beperkt door de concentratie van de verontreinigende stof die van de norm EN529:2006 (Aanbevelingen voor selectie, gebruik, onderhoud en verzorging) en de MEV hieraan. In geval van gebruik van bi-filters op een masker, moeten er 2 identieke filters worden gebruikt en de zuurstofconcentratie op het werkgebied moet betrekking tot verontreinigende stof binnen het werkgebied, Waarschijnlijke gebruiksduur van het masker en het filter. ■CONTROLELS VOOR GEBRUIK: Volg de onderstaande procedure voordat u een masker met filter gaat gebruiken: De verpakking van het filter moet goed gesloten zijn. Gebruik geen filters waarvan de verpakking is beschadigd. De houdbaarheidsdatum op het de filters(s) en op de doos van het gelaatsmasker controleren. Controleer hoe het gelaatsonderdeel er in het algemeen uitziegt: controleer of de ventielen plat op hun plaats zitten en of de ventielbedekkers op de goede plaats zitten. ■CONTROLELS PERIODIEKE CONTROLE: Het halfmasker moet periodiek worden gedurende de gehele levensduur van het product, vooral na het een lange tijd niet gebruikt te hebben of na onderhoud eraan. De afstelling van het masker moet daarom voor ieder gebruik worden gevierifieerd. Voor de frequentie van de controles dienen de nationale reglementeringen te worden gerespecteerd en er dient in ieder geval eenmaal per jaar een controle te worden uitgevoerd. ■BEVESTIGEN VAN HET HALFMASKER: Het aanpassen van het halfmasker dient door een deskundige te worden uitgevoerd. De juiste plaatjes moet worden gecontroleerd d.m.v. onderstaande procedure: → Plaatsing van het halfmasker: •a) Het masker voor het gezicht houden, waarbij het rechte deel op de neus en het breder stuk over de kin wordt geplaatst. •b) Zet de grote riem over het hoofd en let erop dat deze niet gedraaid is. •c) De riem bijstellen zodat deze comfortabel zit. •d) Elk van de binnenbanden van de hals nemen, ze rond de nek plaatzen en samen vastmaken. •e) Om te controleren of het goed aansluit, zet u eerst het halfmasker zonder filter op. De filteropeningen afsluiten met de handpalm en het masker niet naar onderen drukken. Licht inademen, de lucht binnenin neemt nu af en er ontstaat een gedeeltelijk vacuüm. Het halfmasker moet nu aansluiten op het gezicht en correct worden bevestigd. → Als dit niet zo is, het masker en de banden bijstellen totdat een juiste positie is bereikt. Als geen enkele goede aanpassing kan worden uitgevoerd, mag het ademhalingsmasker niet worden gebruikt. Niet vergeten voor het gebruik (een) filter(s) op het halfmasker te passen. → Plaats het/de filter(s) op het gelaatsmasker. Zet het/de filter(s) niet te strak vast in de sluiting(s). Dit kan leiden tot beschadiging van de afdichtstrip. → Het masker opzetten en de ondooraatbaarheid testen door sterk in te ademen. ■AFSTELLEN VAN HET FILTER: Controleer of u het geschikte filtertype hebt gekozen voor de door u gewenste toepassing. Het filter eerst onderzoeken om er zeker van te zijn dat het niet is beschadigd. Als u een voorfilter M6000 PRE P3R (inzet over het filter) van plan bent te gebruiken, moet dit samen worden gebruikt met filters A2 of ABEK1. De voorfilter M6000 PRE P3R (inzet over het halfmasker) door u ervan te verzekeren dat de punt op de achterkant van M6000 PRE P3R op de inkeping van de onderkant van het filter valt. De twee filters stevig aandrukken (redelijke krachtig) totdat zij een geheel vormen. Opmerking: de voorfilters M6000 PRE P3R niet afnemen zodra zij eenmaal vastzitten, de twee filters moeten samen worden afgenoem. De filters verwijderen: haal een willekeurig filter van het masker door het naar links te draaien. Controleer of de filterafdichting van het masker nog intact en onbeschadigd is. De filters bevestigen: PART1 ③ het filter kantelen volgende de aanwijzingen op de tekening hiernaast en op het masker duwen zodat de basis van het filter plat (helemaal in het rond) tegen de buitenframe valt. Om

wody. Należy sprawdzić, czy zawory nie są uszkodzone, należy wymienić maskę. Wykonaj próbę szczelności. Nie czyszczyć wkładów.. **CS NÁVOD K POUŽITÍ POLOMASEK SÉRIE M6100-M6200-M6300-M6400 A FILTRU ŘADY M6000 M6100 JUPITER:** PROSTÁ POLOMASKA ZE TRÍ MATERIÁLU - URČENÁ PRO 1 FILTR **M6000 A1:** SADA 2 FILTRU A1 PRO POLOMASKU ŘADY M6000 **M6000 A1B1E1K1:** SADA 2 FILTRU ABEK1 PRO POLOMASKU M6200 JUPITER **M6000 A2:** SADA 2 FILTRU A2 PRO POLOMASKU M6200 JUPITER **M6000E ABEK1:** SADA 2 FILTRU ABEK1 PRO POLOMASKU M6200 JUPITER A M6400-JUPITER **M6000E A2:** SADA 2 FILTRU A2 PRO POLOMASKU ŘADY M6000-JUPITER **M6000E PREP3:** SADA 2 PŘEDFILTRU P3 PRO POLOMASKU ŘADY M6000-JUPITER **M6000 P2:** SADA 2 FILTRU P2 PRO POLOMASKU ŘADY M6000-JUPITER **M6000 P2 CLIP:** SADA 2 FILTRU P2 PRO POLOMASKU ŘADY M6000 + 20 NÁHRADNICH KUSŮ **M6000 P3:** SADA 2 FILTRU P3 PRO POLOMASKU M6000 JUPITER **M6000 PREP3:** SADA 2 PŘEDFILTRU P3 PRO POLOMASKU M6200 JUPITER **M6200 JUPITER:** PROSTÁ POLOMASKA Z TERMOPLASTU **M6300 JUPITER:** POLOMASKA Z POLYPROPYLENU - TERMOPLASTU - URČENÁ PRO 1 FILTR **M6400 JUPITER:** POLOMASKA Z POLYPROPYLENU - TERMOPLASTU **Návod k použití:** Polomasky série M6100-M6200-M6300-M6400 a filtry řady M6000 DELTAPLUS® jsou navrženy k zajistění ochrany proti různým kontaminacím látkám (viz tabulka). PART1/1 M6200-M6400 ② dual cartridge = dva filtry / ① M6100-M6300 ② single-filter = jediným filtrem. Před použitím ochranného dýchacího zařízení je důležité znát následující informace: Povah kontaminací látky, která se nachází v pracovní zóně; Koncentraci kontaminací kyslíku v pracovní zóně (> 19,5 %); Maximální povolenou hodnotu expozice, která se vztahuje ke kontaminací látky přítomné v pracovní zóně; Pravděpodobnou délku použití masky a filtru. ■**KONTROLA PŘED POUŽITÍM:** Před jakýmkoliv používáním masky s filtrem musíte dodržovat následující postup: Obal filtru musí být zavřený. Nepoužívejte filtr, jehož obal je poškozený. Zkontrolujte datum životnosti na filtru (filtrech) a na krabičce oblibězové části. Celková kontrola oblibězové části zkontroluje správnou polohu naplocho uložených ventili a také správné umístění zakrytých ventilů. ■**KONTROLA PRÁVIDELNÉ:** Polomasku je nutné během celé její životnosti pravidelně kontrolovat, zejména v případě, kdy není delší dobu používána, nebo po údržbě. Před každým použitím je nutné zkontrolovat správné seřazení masky. Frekvence těchto kontrol musí být splynout s předpisy daného státu. Kontroly musí být v každém případě prováděny nejméně jedenkrát za rok. ■**NASAZENÍ POLOMASKY:** Nasazení polomasky musí provést kompetentní osoba. Její nasazení musí být ověřeno následujícím postupem: → Ustavení polomasky: •a) Držte masku na obličeji s tím, že díta úzku část na nos a širší část na bradu. •b) Přetáhněte hlavní pásek tak, abyste se cítili pohodlně. •c) Nasavte masku na spodní část obličeje. Lehce se nadenechte, netlačte masku na spodní vzdruhu uvnitř polomasky se zmenší, což vytvoří podtlak. Polomaska by v tom okamžiku měla přilnout k obličeji a správně se usadit. •d) Pokud tomu tak není, nastavte oblibězový díl a remínky, aby bylo dosaženo správné nastavení. Pokud nelze docílit žádné správné nastavení, respirátor nesmí být použit. Před použitím nezapomeňte na polomasku nasadit filtr (filtry). •e) Namontujte filtr (filtry) na oblibězový díl. Neutahujte filtr (filtry) příliš silně v oblasti spojovací části, neboť by se mohlo poškodit těsnění; •f) Nasadte si masku a zkontrolujte, zda dobe těsní tim, že se prude nadenechte. ■**NASTAVENÍ FILTRU:** Zkontrolujte, zda jste pro daný účel zvolili správný typ filtru. Prohlédněte si filtr, abyste se ujistili, že není poškozený. Pokud použijete pomocný filtr M6000 PRE P3R (nasazený na filtru), je třeba ho použít současně s filtry A2 nebo ABEK1. Nasazení pomocných filtrů M6000 PRE P3R (nasazených na filtru): Vyrovněte mírky obou filtrů (nepřipevněných na polomase) tak, že se přesvědčíte, zda je bod na zadní části M6000 PRE P3R vyravnán se zářezem na vrchní straně filtru. Stlačte oba filtry tak, aby byly významně neoddělitelně spojeny (přiměřenou silou). Poznámka: Neodnímejte pomocné filtry M6000 PRE P3R jakmile jsou připevněny, oba filtry se musí sundávat společně. Sejmíte filtru: Kterýkoliv filtr sejměte z masky jeho otáčením proti směru hodinových ručiček. Zkontrolujte, zda místo spoje na masce není porušeno ani poškozeno. Montáž filtru: PART1/1 ③ Přiložte filtr k masce podle pokynů na obrázku a přitiskněte jej k masce tak, aby jeho spodní část celou plochou přiléhala na spoj na vrchní sklepu masky. Na pomoc jsi na světě koste a na filtru šípky - zajistěte, aby byly při přikládání filtru dobré vyrovnané. Otočte filtr lehce ve směru hodinových ručiček asi o 60 °. Filtry se zasunou do větracích otvorů s tím, že se posunou lehce k předním centrálnímu ventili polomasky. ■**Meze použití:** Nepoužívejte filtr, jehož obal je poškozený. Neměňte ani neupravujte oblibězový díl filtru, neboť by to mohlo vést ke snížení ochranné faktoru toho vybavení. Toto vybavení nepoužívejte v omezených či uzavřených prostorách (zásobníky, chodby) kdy v prostorách, kde by pravděpodobná koncentrace kontaminací látek byla velmi vysoká. Nepoužívejte v místech, kde je koncentrace kyslíku nižší než 19,5 %. Použití filtru je omezeno koncentrací dane viz norma EN529:2006 (Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu); a jejich plněrných expozičních limitů (viz karta rizik). Pokud používáte masky se dvěma filtry, je nutné na polomasku vždy nasadit 2 shodné filtry. Výměnu obou filtrů (nepřipevněných na polomase) tak, že se přesvědčíte, zda je bod na zadní části M6000 PRE P3R vyravnán se zářezem na vrchní straně filtru. Stlačte oba filtry tak, aby byly významně neoddělitelně spojeny (přiměřenou silou). Poznámka: Neodnímejte pomocné filtry M6000 PRE P3R jakmile jsou připevněny, oba filtry se musí sundávat společně. Sejmíte filtru: Kterýkoliv filtr sejměte z masky jeho otáčením proti směru hodinových ručiček. Zkontrolujte, zda místo spoje na masce není porušeno ani poškozeno. Montáž filtru: PART1/1 ③ Přiložte filtr k masce podle pokynů na obrázku a přitiskněte jej k masce tak, aby jeho spodní část celou plochou přiléhala na spoj na vrchní sklepu masky. Na pomoc jsi na světě koste a na filtru šípky - zajistěte, aby byly při přikládání filtru dobré vyrovnané. Otočte filtr lehce ve směru hodinových ručiček asi o 60 °. Filtry se zasunou do větracích otvorů s tím, že se posunou lehce k předním centrálnímu ventili polomasky. ■**Meze použití:** Nepoužívejte filtr, jehož obal je poškozený. Neměňte ani neupravujte oblibězový díl filtru, neboť by to mohlo vést ke snížení ochranné faktoru toho vybavení. Toto vybavení nepoužívejte v omezených či uzavřených prostorách (zásobníky, chodby) kdy v prostorách, kde by pravděpodobná koncentrace kontaminací látek byla velmi vysoká. Nepoužívejte v místech, kde je koncentrace kyslíku nižší než 19,5 %. Použití filtru je omezeno koncentrací dane viz norma EN529:2006 (Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu); a jejich plněrných expozičních limitů (viz karta rizik). Pokud používáte masky se dvěma filtry, je nutné na polomasku vždy nasadit 2 shodné filtry. Výměnu obou filtrů (nepřipevněných na polomase) tak, že se přesvědčíte, zda je bod na zadní části M6000 PRE P3R vyravnán se zářezem na vrchní straně filtru. Stlačte oba filtry tak, aby byly významně neoddělitelně spojeny (přiměřenou silou). Poznámka: Neodnímejte pomocné filtry M6000 PRE P3R jakmile jsou připevněny, oba filtry se musí sundávat společně. Sejmíte filtru: Kterýkoliv filtr sejměte z masky jeho otáčením proti směru hodinových ručiček. Zkontrolujte, zda místo spoje na masce není porušeno ani poškozeno. Montáž filtru: PART1/1 ③ Přiložte filtr k masce podle pokynů na obrázku a přitiskněte jej k masce tak, aby jeho spodní část celou plochou přiléhala na spoj na vrchní sklepu masky. Na pomoc jsi na světě koste a na filtru šípky - zajistěte, aby byly při přikládání filtru dobré vyrovnané. Otočte filtr lehce ve směru hodinových ručiček asi o 60 °. Filtry se zasunou do větracích otvorů s tím, že se posunou lehce k předním centrálnímu ventili polomasky. ■**Meze použití:** Nepoužívejte filtr, jehož obal je poškozený. Neměňte ani neupravujte oblibězový díl filtru, neboť by to mohlo vést ke snížení ochranné faktoru toho vybavení. Toto vybavení nepoužívejte v omezených či uzavřených prostorách (zásobníky, chodby) kdy v prostorách, kde by pravděpodobná koncentrace kontaminací látek byla velmi vysoká. Nepoužívejte v místech, kde je koncentrace kyslíku nižší než 19,5 %. Použití filtru je omezeno koncentrací dane viz norma EN529:2006 (Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu); a jejich plněrných expozičních limitů (viz karta rizik). Pokud používáte masky se dvěma filtry, je nutné na polomasku vždy nasadit 2 shodné filtry. Výměnu obou filtrů (nepřipevněných na polomase) tak, že se přesvědčíte, zda je bod na zadní části M6000 PRE P3R vyravnán se zářezem na vrchní straně filtru. Stlačte oba filtry tak, aby byly významně neoddělitelně spojeny (přiměřenou silou). Poznámka: Neodnímejte pomocné filtry M6000 PRE P3R jakmile jsou připevněny, oba filtry se musí sundávat společně. Sejmíte filtru: Kterýkoliv filtr sejměte z masky jeho otáčením proti směru hodinových ručiček. Zkontrolujte, zda místo spoje na masce není porušeno ani poškozeno. Montáž filtru: PART1/1 ③ Přiložte filtr k masce podle pokynů na obrázku a přitiskněte jej k masce tak, aby jeho spodní část celou plochou přiléhala na spoj na vrchní sklepu masky. Na pomoc jsi na světě koste a na filtru šípky - zajistěte, aby byly při přikládání filtru dobré vyrovnané. Otočte filtr lehce ve směru hodinových ručiček asi o 60 °. Filtry se zasunou do větracích otvorů s tím, že se posunou lehce k předním centrálnímu ventili polomasky. ■**Meze použití:** Nepoužívejte filtr, jehož obal je poškozený. Neměňte ani neupravujte oblibězový díl filtru, neboť by to mohlo vést ke snížení ochranné faktoru toho vybavení. Toto vybavení nepoužívejte v omezených či uzavřených prostorách (zásobníky, chodby) kdy v prostorách, kde by pravděpodobná koncentrace kontaminací látek byla velmi vysoká. Nepoužívejte v místech, kde je koncentrace kyslíku nižší než 19,5 %. Použití filtru je omezeno koncentrací dane viz norma EN529:2006 (Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu); a jejich plněrných expozičních limitů (viz karta rizik). Pokud používáte masky se dvěma filtry, je nutné na polomasku vždy nasadit 2 shodné filtry. Výměnu obou filtrů (nepřipevněných na polomase) tak, že se přesvědčíte, zda je bod na zadní části M6000 PRE P3R vyravnán se zářezem na vrchní straně filtru. Stlačte oba filtry tak, aby byly významně neoddělitelně spojeny (přiměřenou silou). Poznámka: Neodnímejte pomocné filtry M6000 PRE P3R jakmile jsou připevněny, oba filtry se musí sundávat společně. Sejmíte filtru: Kterýkoliv filtr sejměte z masky jeho otáčením proti směru hodinových ručiček. Zkontrolujte, zda místo spoje na masce není porušeno ani poškozeno. Montáž filtru: PART1/1 ③ Přiložte filtr k masce podle pokynů na obrázku a přitiskněte jej k masce tak, aby jeho spodní část celou plochou přiléhala na spoj na vrchní sklepu masky. Na pomoc jsi na světě koste a na filtru šípky - zajistěte, aby byly při přikládání filtru dobré vyrovnané. Otočte filtr lehce ve směru hodinových ručiček asi o 60 °. Filtry se zasunou do větracích otvorů s tím, že se posunou lehce k předním centrálnímu ventili polomasky. ■**Meze použití:** Nepoužívejte filtr, jehož obal je poškozený. Neměňte ani neupravujte oblibězový díl filtru, neboť by to mohlo vést ke snížení ochranné faktoru toho vybavení. Toto vybavení nepoužívejte v omezených či uzavřených prostorách (zásobníky, chodby) kdy v prostorách, kde by pravděpodobná koncentrace kontaminací látek byla velmi vysoká. Nepoužívejte v místech, kde je koncentrace kyslíku nižší než 19,5 %. Použití filtru je omezeno koncentrací dane viz norma EN529:2006 (Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu); a jejich plněrných expozičních limitů (viz karta rizik). Pokud používáte masky se dvěma filtry, je nutné na polomasku vždy nasadit 2 shodné filtry. Výměnu obou filtrů (nepřipevněných na polomase) tak, že se přesvědčíte, zda je bod na zadní části M6000 PRE P3R vyravnán se zářezem na vrchní straně filtru. Stlačte oba filtry tak, aby byly významně neoddělitelně spojeny (přiměřenou silou). Poznámka: Neodnímejte pomocné filtry M6000 PRE P3R jakmile jsou připevněny, oba filtry se musí sundávat společně. Sejmíte filtru: Kterýkoliv filtr sejměte z masky jeho otáčením proti směru hodinových ručiček. Zkontrolujte, zda místo spoje na masce není porušeno ani poškozeno. Montáž filtru: PART1/1 ③ Přiložte filtr k masce podle pokynů na obrázku a přitiskněte jej k masce tak, aby jeho spodní část celou plochou přiléhala na spoj na vrchní sklepu masky. Na pomoc jsi na světě koste a na filtru šípky - zajistěte, aby byly při přikládání filtru dobré vyrovnané. Otočte filtr lehce ve směru hodinových ručiček asi o 60 °. Filtry se zasunou do větracích otvorů s tím, že se posunou lehce k předním centrálnímu ventili polomasky. ■**Meze použití:** Nepoužívejte filtr, jehož obal je poškozený. Neměňte ani neupravujte oblibězový díl filtru, neboť by to mohlo vést ke snížení ochranné faktoru toho vybavení. Toto vybavení nepoužívejte v omezených či uzavřených prostorách (zásobníky, chodby) kdy v prostorách, kde by pravděpodobná koncentrace kontaminací látek byla velmi vysoká. Nepoužívejte v místech, kde je koncentrace kyslíku nižší než 19,5 %. Použití filtru je omezeno koncentrací dane viz norma EN529:2006 (Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu); a jejich plněrných expozičních limitů (viz karta rizik). Pokud používáte masky se dvěma filtry, je nutné na polomasku vždy nasadit 2 shodné filtry. Výměnu obou filtrů (nepřipevněných na polomase) tak, že se přesvědčíte, zda je bod na zadní části M6000 PRE P3R vyravnán se zářezem na vrchní straně filtru. Stlačte oba filtry tak, aby byly významně neoddělitelně spojeny (přiměřenou silou). Poznámka: Neodnímejte pomocné filtry M6000 PRE P3R jakmile jsou připevněny, oba filtry se musí sundávat společně. Sejmíte filtru: Kterýkoliv filtr sejměte z masky jeho otáčením proti směru hodinových ručiček. Zkontrolujte, zda místo spoje na masce není porušeno ani poškozeno. Montáž filtru: PART1/1 ③ Přiložte filtr k masce podle pokynů na obrázku a přitiskněte jej k masce tak, aby jeho spodní část celou plochou přiléhala na spoj na vrchní sklepu masky. Na pomoc jsi na světě koste a na filtru šípky - zajistěte, aby byly při přikládání filtru dobré vyrovnané. Otočte filtr lehce ve směru hodinových ručiček asi o 60 °. Filtry se zasunou do větracích otvorů s tím, že se posunou lehce k předním centrálnímu ventili polomasky. ■**Meze použití:** Nepoužívejte filtr, jehož obal je poškozený. Neměňte ani neupravujte oblibězový díl filtru, neboť by to mohlo vést ke snížení ochranné faktoru toho vybavení. Toto vybavení nepoužívejte v omezených či uzavřených prostorách (zásobníky, chodby) kdy v prostorách, kde by pravděpodobná koncentrace kontaminací látek byla velmi vysoká. Nepoužívejte v místech, kde je koncentrace kyslíku nižší než 19,5 %. Použití filtru je omezeno koncentrací dane viz norma EN529:2006 (Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu); a jejich plněrných expozičních limitů (viz karta rizik). Pokud používáte masky se dvěma filtry, je nutné na polomasku vždy nasadit 2 shodné filtry. Výměnu obou filtrů (nepřipevněných na polomase) tak, že se přesvědčíte, zda je bod na zadní části M6000 PRE P3R vyravnán se zářezem na vrchní straně filtru. Stlačte oba filtry tak, aby byly významně neoddělitelně spojeny (přiměřenou silou). Poznámka: Neodnímejte pomocné filtry M6000 PRE P3R jakmile jsou připevněny, oba filtry se musí sundávat společně. Sejmíte filtru: Kterýkoliv filtr sejměte z masky jeho otáčením proti směru hodinových ručiček. Zkontrolujte, zda místo spoje na masce není porušeno ani poškozeno. Montáž filtru: PART1/1 ③ Přiložte filtr k masce podle pokynů na obrázku a přitiskněte jej k masce tak, aby jeho spodní část celou plochou přiléhala na spoj na vrchní sklepu masky. Na pomoc jsi na světě koste a na filtru šípky - zajistěte, aby byly při přikládání filtru dobré vyrovnané. Otočte filtr lehce ve směru hodinových ručiček asi o 60 °. Filtry se zasunou do větracích otvorů s tím, že se posunou lehce k předním centrálnímu ventili polomasky. ■**Meze použití:** Nepoužívejte filtr, jehož obal je poškozený. Neměňte ani neupravujte oblibězový díl filtru, neboť by to mohlo vést ke snížení ochranné faktoru toho vybavení. Toto vybavení nepoužívejte v omezených či uzavřených prostorách (zásobníky, chodby) kdy v prostorách, kde by pravděpodobná koncentrace kontaminací látek byla velmi vysoká. Nepoužívejte v místech, kde je koncentrace kyslíku nižší než 19,5 %. Použití filtru je omezeno koncentrací dane viz norma EN529:2006 (Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu); a jejich plněrných expozičních limitů (viz karta rizik). Pokud používáte masky se dvěma filtry, je nutné na polomasku vždy nasadit 2 shodné filtry. Výměnu obou filtrů (nepřipevněných na polomase) tak, že se přesvědčíte, zda je bod na zadní části M6000 PRE P3R vyravnán se zářezem na vrchní straně filtru. Stlačte oba filtry tak, aby byly významně neoddělitelně spojeny (přiměřenou silou). Poznámka: Neodnímejte pomoc

kullanmayın. 3.2 Ekipmanın koruma faktörünü azaltacağı için filtrelerin yüz ve filtre bölümünü bozmayın, değişiklik yapmayın; 3.3 Bu ekipmanı kısıtlı ya da kapalı alanlarda (depo, galeri) ya da muhtemel kirletici madde konsantrasyonunun çok yüksek olacağı yerlerde kullanmayın; 3.4 Oksijen konsantrasyonunun %19,5'in altında olduğu yerlerde kullanmayın; Filtre ve yarım maskelerin kullanımı kirletici konsantrasyon ile sınırlanmıştır, bkz. EN529:2006 normu (Seçim, kullanım, bakım için öneriler) ve bunun VME'si (riskler faydaların bakımı); Bir maskeyle çift filtr kullanıldığında, yarım maskeyle aynı 2 filtr kullanılmıştır. Bu 2 filtr aynı zamanda değiştirilmelidir.; 3.6 Bu solunum koruma sisteminin patlama potansiyeli olan ya da oksijen zengin atmosferlerde kullanılmayan; 3.7 Bu ekipman karbonbiyoksid (CO₂) ve karbonmonoksit (CO) karşı koruma sağlamaya yönelik değildir. 3.8 Bu ekipmanı kirletici konsantrasyonunun bilinmediği ya da kullanıcının sağlığı için ani tehlike riski oluşturabileceği yerlerde kullanmayın. ■AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA ÇALIŞMA BÖLGESİNE HEMEN TERK EDİN: Aci durum varsa/ Partiküllerle karşılaşır ya da kombine olarak filtre kullanılmıştır, solunum güçleştiğinde filtre doymuş olabilir ve risk taşımayan bir bölgede değiştirilmelidir/ Gazlara karşı ya da kombine olarak filtre kullanılmış sırasında, kirleticinin kokusunu alabileyecekseniz ya da tahrif hissedersiniz. Filteniz doymuş olabilir ve risk taşımayan bir bölgede değiştirilmeli gerekir/ kendinizi yorgun hissettiğinizde, başınızın dönmesi veya kendinizi kötü hissettiğinizde turunduma/ (e) maske hasar görmüşse. ■ÖMÜR: Filtenin son kullanma tarihi her filtr üzerinde belirtilmiştir. Saklama koşullarına uyulduğu takdirde, bir filrenin ömrü imalat tarahinden itibaren sayılmalıdır. Partikül filtresi: 10 yıl / Gaz filtresi: 5 yıl Bu ömrün sonu son kullanma tarihi ile belirtilmiştir. İlk kullanımını takiben maskenin kullanım süresinin belirlenmesi oldukça zordur. Çalışma ortamının özel koşullarına bağlıdır. Gözle kontrol yapılmış önerilir. Bu kontrol malzemeyi bilen bir sorumlu tarafından yapılmalıdır. Her koşulda, her türlü yeniden kullanımın önemlendirici iç, 5 yıllık bir kullanımdan ya da depolamaadan sonra kontrol sırasında bir hata görülsürse maskenin imha edilmesi önerilir. ■UYARILAR: Sakal bulunması ya da maskeye uygun olmayan bir yüz bıçımı ekipmanın etkinliğinin azalmasına neden olabilir. ■FILTRE VE MASKELERİ PAKETLERİN ÜZERİNDE BELİRTİLEN SON KULLANMA TARİHİNDEN SONRA KULLANMAYIN. FILTRELER İÇİN BU TARİH DE ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE BELİRTİLMİŞTİR. **Saklama/Temizleme koşulları:** Tozdan, aşırı düşük ve yüksek ıslıklardan, güneş ışığından, aşırı nemden ve kimsyasal ürünlerden korunması için orijinal paketinde bulundurulur ve nakliyesini gerçekleştireiniz. Saklama koşullarındaki sıcaklık aralığı: -5°C/+35°C - maksimum nispi nem <75% Her filtr uygun şekilde kapatılmış, kendi orijinal ambalajlarında, muhafaza edilmelidir. Filtreler kendi orijinal ambalajlarından muhafaza edilmelizler ya da önerilen koşullarda saklanımlarla, filtré üzerindeki belirtilen son kullanma tarihi geçeri olmayıpabilir. Güvenlikten sorumlu kişilerin hazırladığı filtré ve maskeleri depolama ve değiştirme talimatlarına uygun. ■FILTRELER İÇİN HİÇBİR KILAVUZ YOKTUR. M6100-M6200-M6300-M6400: Sökülebilir ve değiştirilebilir hiçbir parça yoktur. Subaplar sökülmemelemdir. Tüm parçaları sabunlu suyla temizleyin ve maskenin içini antisепtic solüsyona dezenfekte edin. Petrol bazlı, klorlu ya da organik solventler kullanmayın. Saf suyla durulayın. Suyun fazlasını atmak için sallayın. Subapların hasar görüp göreviniini kontrol edin. Hasar görmüşse maskenin değiştirilmesi gerekir. Sızdırmazlık testi yapın. Kartuşları temizlemeyin. ■**ZH M6100-M6200-M6300-M6400**系列半面罩和M6000系列滤芯使用说明书 1.05.009:

三材料半面罩 - 单过滤器 **M6000 A1:** M6000系列面罩过滤器 A1 2只装 **1.05.130:** M6200-JUPITER口罩过滤器ABEK1组件 2只 **1.05.128:** M6200-JUPITER口罩过滤器A2组件 2只 **M6000E ABEK1:** M6200-JUPITER/M6400-JUPITER口罩过滤器ABEK1组件 2只 **M6000E A2:** M6200-JUPITER/M6400-JUPITER口罩过滤器A2组件 2只 **M6000E PREP2:** M6000-JUPITER系列口罩预过滤器P2组件 6只 **M6000E PREP3:** M6000系列口罩预过滤器P3组件 2只 **M6000 P2:** M6000-JUPITER口罩过滤器P2组件 2只 **M6000 P2 CLIP:** M6000口罩过滤器 P2组件 + 20只更换滤芯 **1.05.129:** M6000-JUPITER口罩过滤器P3组件 2只 **1.05.134:** M6200-JUPITER口罩预过滤器P3组件 2只 **1.05.006:** 热塑性半面罩 **1.05.011:** 半面罩由聚丙烯和热塑性塑料组成 - 单过滤器 **M6400 JUPITER:** 半面罩由聚丙烯和热塑性塑料组成 **1.05.014:** 半面罩由聚丙烯和热塑性塑料组成 **使用说明:** DELTAPLUS®品牌M6100-M6200-M6300-M6400半面罩和M6000系列过滤器的设计是为了确保防止各种污染物（相关的污染物请参考附表）。**PART1①** M6200-M6400 **② dual cartridge = 双滤盒型 / ① M6100-M6300 ② single-filter = 单过滤器/** 在使用呼吸保护器之前，必须了解以下信息：在操作区域所出现污染物的性质；在操作区域所出现污染物的浓度；操作区域的氧气浓度(> 19.5%)；与出现于操作区域污染物相关联的允许最大暴露值（VME）；面罩和过滤器的预计使用寿命。■**使用前检查:** 在每次使用带有过滤器的面罩时，都必须遵守以下事项：检查过滤器的包装是否完好。不要使用包装已经损坏的过滤器。检查过滤器和脸部防护器件盒上面的失效日期。总体检查面罩：要确保过滤器适配到位，确保气阀在其位置中处于平整状态，确保气阀保护盖位置正确。■**检查定期检查:** 半面罩须在产品使用期限内进行定期检查，特别针对长时间未经使用或维护后的面罩。每次使用前应当前确保调整好口罩。质控频率必须遵守国家相关规定，在任何情况下必须进行每年至少一次的检查。■**半面罩的穿戴:** 半面罩必须由通晓半面罩使用和维护的人士来进行校正。必须按照以下步骤检查其是否可以使用：
- a) 将面罩套在脸上，让较窄的部分对准鼻子，较宽的部分则置于下巴上。
- b) 将面罩上位主固紧带穿过头顶系紧，注意固紧带不要缠绕。
- c) 调节主固紧带至舒适位置。
- d) 理顺面罩下位的脖子固紧带，将它们置于颈背之上，绑在一起。
- e) 为了检查调节是否正确，首先要在没有过滤器的情况下戴上半面罩进行试验。用手掌堵住半面罩的过滤器固紧孔，不要将面罩推向脸的下方。轻轻地吸气，半面罩里面的空气将减少，并形成局部真空。这时候，半面罩将能够贴紧脸部，并能够正确定位。
- f) 否则，必须调节脸部防护器件和脸部固紧带，直至实现正确定位为止。如果难以调校到位，则说明不应使用这个呼吸半面罩。使用前，不要忘记将过滤器安装至半面罩之中。
- g) 将过滤器安装于脸部防护器件之上。将过滤器装入面罩接头时，不要用力过猛，以免损坏密封垫圈。
- h) 戴上面罩，进行深呼吸，检查其密封性能。
■**过滤器的校正:** 检查您所选择的过滤器类型是否与预定的用途相一致。检查过滤器，确保其没有损坏。如果您已决定要使用一个嵌入过滤器上面的M6000PRE P3R前置过滤器，那么必须与A2或ABEK1过滤器同时使用。校正M6000 PRE P3R前置过滤器（嵌入式安装于过滤器上面）的方法：将两个过滤器上面的滤网（不是固定于半面罩之上）对齐，以确保前置过滤器M6000 PRE P3R底部位置与过滤器上方凹槽也能对齐。推动两个过滤器，使其相互之间紧密地连在一起（使用适度的力气）。注意：两个前置过滤器M6000 PRE P3R -一旦固定，就不要拆卸；而需要时必须同时拆卸两个过滤器。拆卸过滤器的方法：逆时针方向转动面罩的任一过滤器，然后卸下。检查面罩上的封条然完整并未损坏。安装过滤器的方法：**PART1 ②** 按照旁边的示意图，倾斜过滤器；推其至面罩上面，使过滤器基部平放且抵住面罩外壳的连接处。为了帮助理解，图中用箭头标出了面罩外壳和过滤器基部的相应位置，要确保推动过滤器时两个接触面要成直线，贴在一起。往顺时针方向，以60°角，轻轻旋转过滤器。当过滤器缓缓地被旋转到半面罩前面中间位置的气阀之后，刚刚能够嵌入通风孔之中。
使用限制: 不要使用包装已经损坏的过滤器。不要改装或改造半面罩的脸部防护器件或过滤器，因为这样会降低本产品的防护系数；不要在狭小或封闭空间（如容器或廊道里面），以及污染物浓度可能很高的场所使用本产品；不要在氧气浓度低于19.5%的场所使用本产品；过滤器的使用受到污染物浓度见标准EN529:2006关于选择、使用、维修、保养的建议）和污染物最大暴露值（见风险清单）的限制；使用双过滤口罩时，在口罩的半边应当使用两个相同的过滤器。必须同时更换这两个过滤器。不要在易爆或富氧环境下使用此呼吸器；本产品不是用于防止二氧化碳（CO₂）和一氧化碳（CO）风险的工具；不要在污染物浓度不明确的场所或对使用者健康构成直接风险的场所使用本产品；■在下列情况下，要立刻离开操作区域：发生紧急情况/当使用过滤器防止颗粒或混合物质时，呼吸如变得困难，可能由于过滤器已饱和，须在一个没有风险的区域对其进行更换/当使用过滤器防止气体或混合物质时，如你感觉到有污染物或闻到刺激性的物质，必须到无风险区域去更换过滤器/当你感到累，有眩晕或其他任何不舒服的表现/如果面罩损坏。■**使用寿命:** 过滤器失效日期标注于各个过滤器上。如果存储得当，一个过滤器的使用寿命从制造日期算起是：颗粒过滤器：10年 / 气体过滤器：5年 使用寿命通过失效日期进行标注。该面罩在初次使用的使用范围较难界定，这取决于具体的工作场所的条件。建议进行目视检查。这项检查必须由了解本产品的负责人来执行。总之，我们建议在使用或贮藏5年以上或是在检测中出现瑕疵的情况下销毁面罩，禁止再次使用。■**重要提示:** 对于留有胡须或脸型不适合佩戴面罩的人士而言，使用本产品会出现效能降低的情况。■不得在包装上的失效日期后使用半面罩及滤盒。过滤件上同样标有失效日期。**存放说明/清洗:** 请置于原包装中存放及运输，避免灰尘、极高或极低的温度、光照、过度潮湿或化学品。存放温度范围：-5°C/+35°C - 最大相对湿度为<75%。每个过滤器应正确封闭，完好保存在原包装中。如果过滤器没有使用原装包装物存放，或者没有在所建议的条件下存放，那么，过滤器上所标明的失效日期有可能不再有效。遵照存储指示及通过负责安全的专业人士进行过滤器更换。无需对过滤器进行任何维护 M6100-M6200-M6300-M6400: 所有零部件均不可拆卸且不可更换。不得拆除气门。使用肥皂水来清洁面罩的所有组件，使用灭菌液对面罩内部件进行消毒。请不要使用含有石油、氯化物或有机物的溶剂来进行清洁或消毒。要使用清水来洗涤面罩。摇晃面罩，以排出里面积存的水。检查阀门是否损坏。如果阀门已经损坏，则需要更换面罩。进行密封性能试验。不要清洗滤芯。■**SL NAVODILA ZA UPORABO POLMASK SERIJE M6100-M6200-M6300-M6400 IN KARTUŠ IZ SPEKTRA IZDELKOV GM6000 M6100 JUPITER:** POLOBRAZNA MASKA IZ TRI MATERIALA - ZA 1

NAVOJNI FILTER M6000 A1: SET 2 NAVOJNIH FILTROV A1 ZA POLOBRAZNO MASKO SERIE M6000 **M6000 A1B1E1K1:** SET 2 NAVOJNIH FILTROV ABEK1 ZA POLOBRAZNO MASKO M6200-JUPITER **M6000 A2:** SET 2 NAVOJNIH FILTROV A2 ZA POLOBRAZNO MASKO M6200-JUPITER **M6000E ABEK1:** SET 2 NAVOJNIH FILTROV ABEK1 ZA POLOBRAZNO MASKO M6200-JUPITER IN M6400-JUPITER **M6000E A2:** SET 2 NAVOJNIH FILTROV A2 ZA POLOBRAZNO MASKO M6200-JUPITER IN M6400-JUPITER **M6000E PREP:** SET 6 NAVOJNIH FILTROV P2 ZA POLOBRAZNO MASKO SERIE M6000-JUPITER **M6000E PREP3:** SET 2 NAVOJNIH FILTROV P3 ZA POLOBRAZNO MASKO SERIE M6000-JUPITER **M6000 P2:** SET 2 NAVOJNIH FILTROV P2 ZA POLOBRAZNO MASKO M6000-JUPITER **M6000 P2 CLIP:** SET 2 NAVOJNIH FILTROV P2 ZA POLOBRAZNO MASKO SERIE M6000 + 20 REZERVNIH FILTROV **M6000 P3:** SET 2 NAVOJNIH FILTROV P3 ZA POLOBRAZNO MASKO M6000-JUPITER **M6000 PREP3:** SET 2 NAVOJNIH FILTROV P3 ZA POLOBRAZNO MASKO M6000-JUPITER **M6000 P3 JUPITER:** POLOBRAZNA MASKA IZ TERMOPLASTIKE **M6300 JUPITER:** POLMASKA GOLA IZ POLIPROPILENA IN TERMOPLASTIČNA **Navoda za uporabo:** Polumasko iz serije M6100-M6200-M6300-M6400 in filter iz skupine izdelkov M6000 DELTAPLUS® so zasnovani za zaščito proti različnim kontaminantom, glej tabelo). **PART1/1** M6200-M6400 **2** dual cartridge = Dvojni vsebniki / **1** M6100-M6300 **2** single-filter = monofiltr. / Pred uporabo aparata za zaščito dihalnih organov se morate seznaniti z naslednjimi informacijami. Narava kontaminantov, prisotnih v delovnem okolju; Koncentracija kontaminantov, prisotnih v delovnem okolju; Koncentracija kisika v delovnem okolju (> 19,5%); Največja dovoljena izpostavljenost (VME) glede na število kontaminantov, prisotnih v delovnem okolju; Možen čas za uporabo maske in filtera. ■■■**PREVERjanje pred uporabo:** Pred vsako uporabo maske s filtrom morate upoštevati naslednji postopek: Pakiranje mora biti zaprto in novo. Ne uporabljajte filter, če se nahaja v poškodovanem embalaži. ■Preverite rok uporabe filtera na embalaži. Splošno preverjanje obrazne maske: preverite, ali so filtri dobro nameščeni ali so ventili nameščeni v svojih odprtinih oziroma ali so odprtine ventilov pravilno nastavljene. ■**KONTROLE REDNE KONTROLE:** Pol maske morate preveriti pred vsako uporabo, nato pa jih občasno preverjajte, še posebej, če maske dajejo česa niste uporabljali ali po postopku vzdrževanja. Namestitev maske se mora preveriti pred vsako uporabo Redne kontrole se mora opraviti v skladu z nacionalnimi zakoni. V vsakem primeru pa je potrebna kontrola vsaj enkrat na leto. ■■■**NASTAVITEV POLMASKE:** Nastavitev polmasko mora opraviti pooblaščena oseba. Nastavitev se mora opraviti po naslednjem postopku : □-Namestitev polmaska: ▪a) Držite masko na obrazu, Ožji del namestite na nos, širši pa na brado. ▪b) Pognite zgornji naglavni trak preko glave. Pri tem bodite predvidni, da se trak ne bi zapletel ali poškodoval. ▪c) Udobno pritrdite trak. ▪d) Pritrdite vsak trak na zadnji strani vrata in jih namestite na pravo mesto, nato pa zvezlite. □-Za preverjanjem naravnosti najprej preskusite polmasko brez filtera. Zaprite odprtine za pritrjevanje filtera z dlanmi, maske ne potiskajte proti spodnji strani obraza. Počasi vdihujte zrak bo samo v notranjosti polmaske. Nastala bo delna praznina. Polmaska morate naravnati glede na obraz in jo pravilno namestiti. □-V nasprotnem primeru morate masko pritrditi z naravnovanjem obraznih trakov in jih nastavljati tako dolgo, dokler ne najdete ustrezne položaj. Če maske ne uspete naravnati te maske ne smete uporabljati. Ne pozabite pred uporabo naravnati tudi filter na polmaski. □-Namestite filter na nastavek za obraz. Ne smete pretesno zategniti filter v držalu, ker bi lahko poškodovali spoj z masko. ▪-Namestite si masku in preverite prileganje tako, da vdahnete zrak. ■■■**NASTAVITEV FILTRA:** Preverite, ali ste izbrali pravi tip filtra, ki odgovarja namenu. Preverite filter, da ni morda poškodovan. Če želite uporabljati tudi predfilter M6000 PRE P3R (nahajata se v škatki pod filtrom), morate predfilter uporabljati skupaj s filteri A2 ali ABEK1. Za nastavitev predfilter M6000 PRE P3R (nahajata se v škatki pod filtrom) : Poravnajte rešetke dveh filterov (nefiksiranih na polmaski) tako, da se točka na spodnjem delu M6000 PRE P3R ujemata z zgornjim delom filtra. Tesno pritisnite oba filtera, dokler ne prilegata drug k drugemu (zmeren pritisak). Pozor : Ne snemajte filter M6000 PRE P3R, ko ste jih pritrtili. Obe filtere morate sneti istočasno. Snemanje filtera : Snemite katerikoli filter z masko tako, da ga obračate v nasprotni smeri urinih kazalcev. Preverite, ali je filter, ki je pritrjen na masko, popolnoma nov in nepoškodovan. Namestitev filtera : **PART1/3** Nagnite filter po navodilih na sliki in ga pritrdi na masko, tako da se spodnji ravni del filtrata (povod naokoli) dobro prilega k obriju obrazza. Za lažje delo se na spodnjem delu filtera nahajajo puščice, ki vam pokažejo smer za nastavitev filtera. Filter nalaho obritev v smeri urinih kazalcev za približno 60°. Filtri, ki so v kompletu z zgornjim delom, se brez težav namestijo na glavni ventili izpred polmaske. **Omejitev pri uporabi:** Ne uporabljajte filter, če se nahaja v poškodovani embalaži ; Ne spremajte in ne zamenjajte nastavek za obraz ali filter, ker lahko na ta način zmanjšate zaščitni faktor opreme; Ne uporabljajte te opreme v zaprtiem ali tesnem prostoru (vsebniki, galerje) ali v prostorih, v katerih obstaja nevarnost visoke koncentracije kontaminantov ; Ne uporabljajte filter na mestih, kjer je koncentracija kisika manjša od 19,5% ; Uporaba filtera je omejena s koncentracijo kontaminantov pogojevi norm EN529:2006 (Preporočila za izbiro, uporabo in vzdrževanje); in VME za la primer (glej seznam rizikov) ; Ko se uporablja filter z masko, dva identična filtera je treba uporabiti z pol masko. Ta 2 filtera se je treba hkrati zmneniti ; Ne uporabljajte te zaščitne dihalne naprave v potencialno eksplozivnem okolju in v s kisikom obogatjenem okolju; Ta oprema ni namenjena za zaščito proti dioksidu (CO₂) in ogljikovemu monoksidu (CO), te opreme ne uporabljajte v prostorih, v katerih ni znana koncentracija kontaminantov ali kjer obstaja trenutni rizik za zdravje uporabnikov. ■■■**TAKOJ ZAPUSTITE DELOVNO OKOLJE :** V primeru nesreči/ Pri uporabi filtera proti delcem ali v kombinaciji, ko postane dihanje oteženo, lahko postane filter nasičen in ga je treba zamenjati na varnem področju/ Pri uporabi filtera proti plinu ali v kombinaciji, če obstajajo vonjave onesnaževalcev ali če pride do draženja. Vaš filter je možda prezaščiteni in potrebuje ga je zamjeniti v področju bez rizika/ če ste utrujeni, če imate vrtoglavicu ali če se počutite neprejetno/ če je maska poškodovana. ■■■**ROK TRAJANJA MASKE:** Rok trajanja filtera je naveden na vsakem filteru. Ob upoštevanju pogojev za shranjevanje, je živiljenska doba filtera, vključno od datumu proizvodnje, do : Filter za drobne delce : 10 let / Filter za zaščito pred plini : 5 let Rok trajanja je odvisen od datumu proizvodnje. - naveden je končni rok trajanja. Po prvi uporabi je težko določiti rok trajanja. Školjka je odvisna od posebnih pogojev okolja na delovnem mestu. Priporoča se opraviti vizualni pregled. Taksen pregled bi moral opraviti odgovorna oseba, ki pozna opremo. V vsakem primeru svetujemo, da uničite masko, da bi preprečili ponovno uporabo, po največ desetih letih uporabe ali skladiščenja ali če je pri kontroli ugotovljena napaka na maski. ■■■**OPOMBA:** Če imate brado ali če maska ni prilagojena vašemu obrazu - maska lahko deluje z manjšo učinkovitostjo. ■■■**NE UPORABLJAJTE FILTROV IN MASK, KI JIM JE POTEKEL ROK UPORABE, NAVEDEN NA EMBALAZI.** ZA FILTRE JE DATUM TUDI NAVEDEN NA IDELKIMA. **Hrambo/Ciščenie:** Izdelki shranjujejo in prevažajo v originalni embalaži, zaščitene pred prahom, visokimi ali zelo nizkimi temperaturami, sončno svetlobo, prekomerno vlago ali kemičnimi sredstvi. Razpon temperature za skladiščenje: -5°C/+35°C - maksimalni relativni vlažnost <75%. Vsak filter je treba hraniť v zaprte v originalni embalaži. Ce filter ne hraniť v originalni embalaži ali če jih ne hranite pod priporočenimi pogoji, živiljenska doba, navedena na pakiranju, ne velja. Upoštevati navodila za skladiščenje in zamenjavo filtera v skladu z navodili za zamenjavo filtera, določenih s strani osebe, zadolžene za varnost in zaščito pri delu NI POTREBNO VZDRŽEVANJE ZA FILTRE. M6100-M6200-M6300-M6400: Noben del ni odstranljiv in zamenljiv. Ventili se ne smejo odstraniti. Čistite vse dele z milinicno. Notranjost maske dezinficirajte z antisepčno raztopino. Ne uporabljajte topil na bazi bencina, klorja ali organskih topil. Splahnite s čisto vodo. Pretresite in odstranite odvečno vodo. Preverite, ali so šobe poškodovane. Če so ventili poškodovani, morate zamenjati masko. Napravite test prileganja. Ne čisto kartuš. ■■■**ET M6100-M6200-M6300-M6400 SEERIA POOLMASKIDE JA M6000 SEERIA ELEMENTIDE KASUTAMISJUHEND M6100 JUPITER:** MINIMAALNE KOLMEST MATERAJLIST POOLMASK - 1 FILTERKOOGI JAOKS **M6000 A1:** KOMPLEKT 2 FILTERKOOKI ABEK1 POOLMASKILE M6200-JUPITER **M6000 A2:** KOMPLEKT 2 FILTERKOOKI A2 POOLMASKILE M6200-JUPITER **M6000 A2:** KOMPLEKT 2 FILTERKOOKI A2 POOLMASKILE M6200-JUPITER **M6000E ABEK1:** KOMPLEKT 2 FILTERKOOKI A2 POOLMASKILE M6200-JUPITER **M6000E PREP:** KOMPLEKT 6 EELFILTRIT P2 SEERIA M6000-JUPITER POOLMASKILE **M6000E PREP3:** KOMPLEKT 2 EELFILTRIT P3 SEERIA M6000-JUPITER POOLMASKILE M6200-JUPITER **M6000 P2:** KOMPLEKT 2 FILTERKOOKI P2 POOLMASKILE M6000-JUPITER **M6000 P2 CLIP:** KOMPLEKT 2 FILTERKOOKI A1 SEERIA M6000 POOLMASKILE + 20 VARUOSA **M6000 P3:** KOMPLEKT 2 FILTERKOOKI P3 POOLMASKILE M6000-JUPITER **M6000 PREP3:** KOMPLEKT 2 EELFILTRIT P3 POOLMASKILE M6200-JUPITER **M6200 JUPITER:** MINIMAALNE TERMOPLAŠTIST POOLMASK **M6300 JUPITER:** MINIMAALNE POLÚPROPÜLEENIST JA TERMOPLAŠTIST POOLMASK - 1 FILTERKOOGI JAOKS **M6400 JUPITER:** MINIMAALNE POLÙPROPÙLEENIST JA TERMOPLAŠTIST POOLMASK **M6400 JUPITER:** MINIMAALNE POLÙPROPÙLEENIST JA TERMOPLAŠTIST POOLMASK **Kasutusjhised:** M6100-M6200-M6300-M6400 seeria poolmaskile ja M6000 DELTAPLUS® seeria filterit on ette nähtud kaitseks erinevad saateaine (vt. tabel). **PART1/1** M6200-M6400 **2** dual cartridge = kahe filteriga / **1** M6100-M6300 **2** single-filter = ühe filteriga / Enne hingmakaitseseadme kasutamist tulbed teada järgnevad: Töötsoonis leiduda saasteaine iseloom; Töötsoonis leiduda saasteaine kontsentraatsioon (> 19,5%); Antud töötsoonis leiduda saasteaine lävikuontsentraatsioon (TLV); Maski ja filteri arvatud kasutuskestus. ■■■**KONTROLLID ENNE KASUTAMIST:** Enne filter-maski komplekti kasutamist tuleb kinni pidada järgnevast protokolista: Filteri pakend prevedi olema suletud. Ärge kasutage filteri, mille pakend on viga saanud. Kontrollige filteri(te)ja maskiosale märgitud säiliimust. Kontrollige maskiosale üldist välimust/kontrollige, et ventilli on korralikult oma pesades ja ventilli kattaged ülestõusvad. ■■■**KONTROLLID REGULAAARNE KONTROLL:** Poolmaski tuleb teha kontrollidega, et kontrollidega on seismud pikemat aega kasutamata, või pärast seda, kui mask on seismud pikemat aega kasutamata. Maski parajaks reguleerilust tuleb enne igaga kasutuskorda kontrollida. Kontrollide välbad peavad olema koosklassi riikliku seadusandusega, ent kontrollide tuleb teha vähemalt kord aasta. ■■■**POOLMASKI VALMISSEADIME:** Poolmaski tohib seadistada ainult selleks kompetentne isik. Selle kontrolli ei oleks vältivaid tuleb kontrollida järgnevateks: a) Parus maskule e-ott mii, et tuleb liituge seisvalt ja kasutaja ja maski sõrme, et see muutuks d) kasutaja ja maski sõrme, et see muutuks d) kasutaja ja maski sõrme, et see muutuks d)

TERMOPLASTIKO Naudojimo instrukcija: M6100-M6200-M6300-M6400 serijos kaukės, dengiančios pusę veido, ir M6000 DELTA PLUS® filtra skirti užtikrinti apsaugą nuo išvairių lemtelių nurodytų teršalų. PART 1/1 M6200-M6400 ② dual cartrage = pusiau plokscias / ① M6100-M6300 ② single-filter = viengubus filtrus. Prieš naudojant respiratorių, reikia susipažinti su toliau pateikiamą informaciją: Darbo vietoje esančio teršalo rūsius; Darbo vietoje esančio teršalo koncentratas; Darbo vietoje esančio deguninės koncentracijai (> 19.5%); Laikas, kiek leidžiamas būti darbo vietoje, atsižvelgiant į esamą teršalą; Tikėtina kaukės ir filtro veiksmingumo trukmė. ■**PATIKRINKITE PRIEŠ NAUDΟJIMĄ:** Prieš pradėdami naudoti kaukę su filtru Jūs turite laikytis šios procedūros: Filto pakuočė turi būti uždaryta. Nenaudokite filtro, kurio pakuočė yra sugadinta. Patikrinkite galiojimo datą ant filtro ir pagrindinės dalies dežutės. Patikrinkite bendrają veido elementą išvaizdą: patikrinkite, ar vožtuvai plokščiai idėti į jų vietas ir ar tinkamai uždėti vožtuvą dangčiai. ■**PATIKRINIMAS PERIODINES PATIKROS:**

PART1 **3** ضع المروش كما هو موضح في الرسم أدناه، وقم بالضغط على الجهة المقابلة للقناع، بحيث تكون قاعدة المروش متصلة بالكامل (في كل مكان) بسادة الهيكل الخارجي. توجدأسهم على الغطاء وعلى قاعدة المروش للمساعدة أثناء لبس القناع - والتتأكد من أنها تتماشى بصورة صحيحة عند الضغط على المروش. أدر المروش ببطء في اتجاه عقارب الساعة بزاوية قدرها 60 درجة تقريباً. يجب أن تلائم فتحات التهوية حجم المروش، ووضع المروشات برفق أمام الصمام المركزي لقناع نصف الوجه. **قيود الاستخدام:** لا تستخدم مروشاً عندما تلاحظ تلف عبوته. لا تغير أو تبدل قطعة الوجه أو المروشات؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى تقليل عامل الحماية الخاص بالمعدات. لا تستخدم هذه المعدات في الأماكن الممطرة أو المغلفة (المستودع أو الرواق) أو في الأماكن التي يكون فيها التركيز المحتمل للملوثات مرتفعاً جداً. لا تستخدمها في المناطق التي يكون فيها تركيز الأكسجين أقل من 19.5%. يقتصر استخدام المروش على تركيزات الملوثات (راجع معيار 2006: EN529)، والوصيات الخاصة بالاختيار والاستخدام والرعاية والصيانة) وPEL (راجع ورقة المخاطر). عند استخدام مروشات الأكسجين أقل من 19.5% على قناع يجب استخدام مروشين مطابقين على القناع النصفي. يجب تغيير هذين المروشين معًا في الوقت ذاته؛ لا تستخدم جهاز التنفس في الأجزاء المحتملة الانفجار أو الغنية بالأكسجين. لم يتم تصميم هذه المعدات كـ توفر الحماية ضد أول أو ثانوي أكسيد الكربون. لا تستخدم هذه المعدات في المناطق التي يكون فيها تركيز الملوثات غير معروف أو له مخاطر فورية على صحة المستخدم. ■ الخروج من منطقة العمل فوراً: في حالة وجود طوارئ عند استخدام المروش ضد الجسيمات أو المركبات و عند إيجاد صعوبة في التنفس فسيتشبع المروش ويجب استبداله في منطقة آمنة/ عند استخدام المروش ضد الغازات أو المركبات و عند شرائحة ملوثات أو إذا واجهت تهيجات. قد يكون المروش مشبعاً، ويجب استبداله في منطقة خالية من المخاطر/ عند شعورك بالتعب إذا تعرضت لدوار أو أي أحاسيس غير مريحة/ إذا كان القناع تالفاً. ■ فترة الصلاحية: تم الإشارة إلى تاريخ انتهاء صلاحية المروش على كل المروشات. إذا استوفت ظروف التخزين، فإن العمر الافتراضي للمروش من تاريخ تصنيعه هو: مروش الجسيمات: 10 سنوات / مروش الغاز: 5 سنوات يشار إلى نهاية العمر الافتراضي في تاريخ انتهاء الصلاحية. من الصعب تحديد الحد الأقصى للاستخدام الأول. يعتمد ذلك على الظروف المحددة لمكان العمل. يوصي بإجراء فحص بصري، يجب أن يتم هذا الفحص من قبل شخص مؤهل على دراية بالجهاز. على أي حال يوصى بالخلص من القناع لمنع إعادة استخدامه بعد مدة أقصاها 5 سنوات من الاستخدام أو التخزين أو إذا ظهر عيب به أثناء الفحص. ■ تحذيرات: قد تؤدي اللحى أو الأقمعة غير الملائمة إلى انخفاض في كفاءة المعدات. ■ تجنب استخدام المروش والقناع بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على الصندوق، وينبغي هذا التاريخ أيضاً على المنتج فيما يخص المروشات. **تعليمات التخزين/التظيف:** تخزن وتُنقل في عبوتها الأصلية المحمية من الغبار ودرجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة جداً وضوء الشمس والرطوبة الزائدة أو المواد الكيميائية. نطاق درجة حرارة التخزين <5- 35°C+/-5°C - الحد الأقصى للرطوبة النسبية >75% يجب حفظ كل مروش من المروشات في عبوته الأصلية وغلاقها بآحكام. وإذا لم يتم تخزين المروشات في العبوة الأصلية أو في شروط التخزين الموصى بها، فلن يكون تاريخ انتهاء الصلاحية المشار إليه في المروش صالحًا. اتبع تعليمات التخزين وتغيير المروش التي وضعها المسؤولون عن السلامة. لا حاجة لصيانة المروشات. M6400-M6300-M6200-M6100: لا يوجد جزء قابل للإزالة والاستبدال. يُحظر تفكيك الصمامات. أحرص على تنظيف كافة المكونات بالماء والصابون وتطهير القناع من الداخل بمحلول مطهر. تجنب استخدام البنزين أو الكلور أو المذيبات العضوية. احرص على الشطف جيداً بالماء النظيف. رجه للتخلص من المياه الزائدة. تحقق من عدم ضرر الصمامات، وفي حالة تلفها يجب استبدال القناع. اجراء اختبار تسرب. تجنب تنظف الخراطيش..

PART 3

FR Performances : Conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/425 et aux normes ci-dessous. La déclaration de conformité est accessible sur le site internet www.deltaplus.eu dans les données du produit. - **EN Performances** : Comply with the essential requirements of 2016/425 Regulation (EU) and the below standards. The declaration of conformity can be found on the website www.deltaplus.eu in the data of the product. - **ES Prestaciones** : De acuerdo con las exigencias esenciales de la Reglamentación (UE) 2016/425 y con las normas a continuación. La declaración de conformidad se encuentra en el sitio web www.deltaplus.eu en la sección de datos del producto. - **IT Performance** : Conformi alle specifiche essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 ed alle norme elencate in seguito. La dichiarazione di conformità è accessibile sul sito internt www.deltaplus.eu a livello di dati prodotto. - **PT Desempenho** : Em conformidade com os requisitos essenciais do Regulamento (UE) 2016/425 e as normas abaixo. Pode consultar a declaração de conformidade na página Internet www.deltaplus.eu nos dados do produto. - **NL Prestaties** : Voldoen aan de essentiële vereisten van Verordening (EEG) 2016/425 en de onderstaande normen. De verklaring van overeenstemming kan geraadpleegd worden op de website www.deltaplus.eu in de productgegevens. - **DE Leistungswerte** : Comply with the essential requirements of 2016/425 Regulation (EU) and the below standards. The declaration of conformity can be found on the website www.deltaplus.eu in the data of the product. - **PL Właściwości** : Zgodnie z podstawowymi wymaganiami rozporządzenia 2016/425 (UE) oraz poniższymi normami. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie www.deltaplus.eu w informacjach o produkcji. - **CZ Vlastnosti** : Splňuje základní požadavky evropské směrnice 2016/425 a dále také požadavky níže uvedených norem. Prohlášení o shodě najdete na webu www.deltaplus.eu v části s technickými údaji výrobku. - **SK Výkonnosti** : V súlade so základnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2016/425 a nižšie uvedenými normami. Vyhľásenie o zhode je k dispozícii na webovej lokalite www.deltaplus.eu v časti Informácie o výrobku. - **HU Védelmi színtek** : Megfelel a 2016/425 EU Rendelet alapvető követelményeinek és az alábbi szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat a www.deltaplus.eu honlapon, a termékadatok között érhető el. - **RO Performanțe** : Conform cerințelor esențiale ale Regulamentului (UE) 2016/425 și standardelor de mai jos. Declarația de conformitate poate fi accesată pe site-ul web www.deltaplus.eu, împreună cu datele produsului. - **EL Επιδόσεις** : Συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 και των κατώτερου προτύπων. Η δηλώση συμμόρφωσης είναι προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο internet www.deltaplus.eu μέσα στα δεδομένα του προτύπου. - **HR Performanse** : U skladu s osnovnim zahtjevima Direktive (EU) 2016/425 i niže navedenih normi. Izjava o sukladnosti dostupna je na internetskoj stranici www.deltaplus.eu u dijelu o podatcima o proizvodu. - **UK Робочі характеристики** : відповідає основним вимогам Регламенту (ЄС) 2016/425 та стандартам, наведеним нижче. Декларація відповідності доступна на веб-сайті www.deltaplus.eu в даних про продукт. - **RU Рабочие характеристики** : Соответствуют основным требованиям Правдоподобия (ЕС) 2016/425 и приводимым ниже стандартам. Декларация соответствия доступна на веб-сайте www.deltaplus.eu в разделе с данными изделия. - **TR Performans** : 2016/425 Yönetmeliğinin (AB) ve aşağıdaki standartların esas gerekliliklerine uyumluluk. Uygunluk bildirime www.deltaplus.eu internet sitesinde ürün bilgilerinden ulaşılabilir. - **ZH 性能** : 符合 2016/425 (欧盟) 指令和下列标准的基本规范要求。符合标准的声明可在网站www.deltaplus.eu的产品数据部分查看。 - **SL Performansi** : Izpoljuje bistvene zahteve Uredbe (EU) št. 2016/425 in spodaj navedene standarde. Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani www.deltaplus.eu pri podatkih o izdelku. - **ET Omadused** : Vastab määrase (EL) 2016/425 põhionöutele ja alljärgneval nimetatud standarditele. Vastavusdeklaratsioon on kätesaadav veebisaidil www.deltaplus.eu tooteandmete rubrigis. - **LV Tehniskie rādītāji** : Atbilst Regulas (ES) 2016/425 pamatprasībām un zemāk esošajam standartiem. Atbilstības apliecinājums ir pieejams interneta vietnē www.deltaplus.eu, sadalā par produkta informāciju. - **LT Parametrai** : Atitinka esminius Reglamento 2016/425 reikalavimus ir toliau nurodytas normas. Atitinkios deklaraciją galima rasti internetiniame puslapyje www.deltaplus.eu prie gaminio duomenų. - **SV Prestanda** : Comply with the essential requirements of 2016/425 Regulation (EU) and the below standards. The declaration of conformity can be found on the website www.deltaplus.eu in the data of the product. - **DA Ydelse** : I overensstemmelse med de væsentligste krav i Forordning (EU) 2016/425 og nedenstående standarder. Overensstemmelsesdeklarationen er tilgængelig på internetsstedet www.deltaplus.eu under produktdata. - **FI Ominaisuudet** : Asetuksen (EU) 2016/425 ja jäljempänä olevien standardien olennaisen vaatimusten mukaiset. Vaatimustenmukaisuuskavut löytyvät internet-osoitteesta www.deltaplus.eu tuotteen tietojen yhteydestä. -

AR الأداء : الامتثال للمتطلبات الأساسية للوائح 425/2016 (الأوروبية) ومعايير .التالية ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع www.deltaplus.eu في بيانات المنتج

CE FR Règlement (UE) 2016/425 - EN REGULATION (EU) 2016/425 - ES REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425 - IT REGOLAMENTO (UE) 2016/425 - PT REGULAMENTO (UE) 2016/425 - NL VERORDENING (EU) 2016/425 - DE EU-Verordnung 2016/425 - PL ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425 - CS NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425 - SK NARIADENIE (EÚ) 2016/425 - HU 2016/425/EU RENDELET - RO REGULAMENTUL (UE) 2016/425 - EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/425 - HR UREDBA (EZ) 2016/425 - UK РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/425 - RU ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) 2016/425 - TR 2016/425 DÜZENLEMESİ (AB) - ZH 法规 (UE) 2016/425 - SL UREDBA (EU) 2016/425 - ET MÄÄRUS (EL) 2016/425 - LV NOLIKUMS (ES) 2016/425 - LT REGLAMENTAS (ES) 2016/425 - SV FÖRFÖRTECKNING (EU) 2016/425 - DA FORORDNING (EU) 2016/425 - EL ASSETUS (EÜ) 2016/425

اللائحة AR 425/2016 (EU)

EN140:1998 FR Exigences minimales des demi- et quart de masques - **EN** Minimal requirements for half-masks and quarter-masks - **ES** Exigencias mínimales de las semi máscaras ó cuartos de mascaras - **IT** Esigenze minime delle semimaschere - **PT** Exigências mínimas das semi ou quartos de máscara - **NL** minimale vereisten voor half- en kwartgelaatsmaskers - **DE** Mindestanforderungen an Halbmasken für Viertelmasken - **PL** Minimalne wymagania dla pół i čwierćmasek - **CS** Minimální požadavky na polomásky a čtvrtinové masky - **HU** FEL- és negyed maszkokra vonatkozó minimális követelmények - **RO** Semimăști și sferturi de măști. Cerințe minime - **EL** Ελάχιστες απαραίτησης για τις μάσκες μισού και ενός τετράτου του προσώπου - **HR** Minimalni zahtjevi za polumaska i četvrti maski - **RU** Минимальные требования к полумаскам и четвертьмаскам - **TR** Yarım yüz maskeleri ve çeyrek yüz maskeleri için minimal gereklilikler - **ZH** 半面及四分之一面具的最低要求 - **SL** Minimalne zahteve za polobrazne in četrtninske maske - **ET** Pool- ja veerandmaskide miinimumnõuded - **LV** Minimālās prasības pusemaskām un ceturtdaljamaskām - **LT** Pusaukėmis ir ketvirtinėmis kaukėmis būtiniausiai privalomi reikalavimai - **SV** Minimikrav för halvmasker och kvartmasker - **DA** Minimumskrav til halv- og kvartmasker - **FI** Puoli- ja neljännesnaamareihin kohdistuvat minimiviranotukset.

AR مطلوب الحد الأدنى من الأقنعة النصف والربع -

EN14387:2004+A1:2008 FR Appareils de protection respiratoire - Filtres anti-gaz et filtres combinés - **EN** Respiratory protection devices - Gas filter and combined filters - **ES** Aparatos de protección respiratoria - Filtros antiguas y filtros combinados - **IT** Dispositivi di protezione respiratoria - Filtri antigas e filtri combinati - **PT** Aparelhos de protecção respiratória - Filtros anti-gás e filtros combinados - **NL** Apparatuur voor ademhalingsbeveiliging - Gas- en combinatiefilters - **DE** Atemschutzgeräte - Gasfilter und Kombinationsfilter - **PL** Sprzęt ochrony układu oddechowego - Pochłaniacze i filtrypochłaniacze - **CS** Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - **SK** Ochranné prostriedky dýchacích orgánov - Protiplynové a kombinované filtry - **RO** Aparate de protecție respiratorie. Filtre împotriva gazelor și filtre combine - **EL** Συσκευές ανταποειδής προστασίας - Φίλτρα αερίων και συνδυασμένα φίλτρα - **HR** Aparati za zaštitu dišnih organa - Filteri protiv plina i kombinirani filteri - **UK** Засоби захисту органів дихання - Газовий фільтр і комбіновані фільтри - **RU** Средства защиты органов дыхания - Фильтры газовые и комбинированные - **TR** Koruyucu solunum cihazları - Gaz filtresi ve kombine filtreler - **ZH** 呼吸保护装置 - 气体过滤器和组合过滤器 - **SL** Oprema za varovanje dihal - Filtri za pline in kombinirani filtri - **ET** Hingamisteede kaitsevahendid - **Gaasifiltrid ja kombineeritud filtrip - LV Elpošanas orgānu aizsargātāsiekļi - Pretgāzu filtri un kombinētie filtri - LT KVėpavimo orgānu apsaugos aparatai - duju filtras ir sudėtiniai filtri - **SV** Andningsskydd - gasfilter och kombinerade kaitsevahend - **DA** Andredætsbeskyttelsesapparater - Gas- og kombinerede filtre - **FI** Henityssuojaaimet - Kausa- ja huidistemäsuodattimet -**

J46 FR Type de protection - **EN** Protection type - **ES** Tipo de protección - **IT** Tipo di protezione - **PT** Tipo de protecção - **NL** Soort bescherming - **DE** Schutzart - **PL** Rodzaj ochrony - **CS** Typ ochrany - **SK** Typ ochrany - **HU** Védelem típusa - **RO** Tip de protecție - **EL** Τύπος προστασίας - **HR** Razina zaštite - **UK** Тип захисту - **RU** Тип защиты - **TR** Koruma tipi - **ZH** 防护类型 - **SL** Vrsta zaščite - **ET** Kaitsetüüp - **LV** Aizsardzības tips - **LT** Apsaugos tipas - **SV** Typ av skydd - **DA** Beskyttelsesstype - **FI** Suojaustyyppi - **AR** أجهزة حماية الغاز والمرشحات المجمعـة - **J46** نوع الحماية

Sākums | Mājas | Lai arī | Kontakti | Navigācija | Mēnesis | Mēneši

M6100 JUPITER : Colour : Black-Grey - Size : Adjustable
M6200 JUPITER : Colour : Black-Grey - Size : No size
M6300 JUPITER : Colour : Black-Grey - Size : S/M
M6400 JUPITER : Colour : Black-Grey - Size : M/L

M6000 A1 : EN14387:2004+A1:2008 : J46: A1 Colour : Grey - Size : No size
M6000 A1B1E1K1 : EN14387:2004+A1:2008 : J46: A1B1E1K1 Colour : Grey - Size : No size
M6000 A2 : EN14387:2004+A1:2008 : J46: A2 Colour : Grey - Size : No size
M6000 P2 : EN143:2000+A1:2006 : J46: P2R Colour : Grey - Size : No size
M6000 P2 CLIP : EN143:2000+A1:2006 : J46: P2NR Colour : Grey - Size : No size
M6000 P3 : EN143:2000+A1:2006 : J46: P3R Colour : Grey - Size : No size
M6000 PREP3 : EN143:2000+A1:2006 : J46: P3R Colour : Grey - Size : No size

M6400E JUPITER : Colour : Black-Grey - Size : S/M,M/L
M6000E ABEK1 : EN14387:2004+A1:2008 : J46: A1B1E1K1 Colour : Grey - Size : No size
M6000E A2 : EN14387:2004+A1:2008 : J46: A2 Colour : Grey - Size : No size
M6000E PREP2 : EN143:2000+A1:2006 : J46: P2R Colour : Grey - Size : No size
M6000E PREP3 : EN143:2000+A1:2006 : J46: P3R Colour : Grey - Size : No size

FR Organisme Notifié ayant procédé à l'Examen UE de type (module B) et ayant établi l'Attestation d'Examen UE de Type. - **EN** Notified Body which carried out the EU-Type Examination (module B) and issued the EU-Type Examination Certificate. - **ES** Organismo notificado que realizó el examen de tipo UE (módulo B) y emitió el certificado correspondiente de tipo UE. - **IT** Ente Notificato che ha effettuato l'Esame UE del modello (modulo B) e che ha redatto l'Attestazione d'esame UE del modello. - **PT** Organismo Notificado que procedeu ao Exame UE de tipo (módulo B) e que emitiu o Certificado de Exame UE de Tipo. - **NL** De aangemelde instantie die het EG-type onderzoek heeft uitgevoerd (module B) en het certificaat van het EG-type onderzoek heeft afgegeven. - **DE** Notified Body which carried out the EU-Type Examination (module B) and issued the EU-Type Examination Certificate. - **PL** Jednostka notyfikowana, która przeprowadziła egzamin UE na typ (moduł B) i która wystawiła zaświadczenie o egzaminie UE na typ. - **CS** Pověřený kontrolní orgán, který provedl typovou zkoušku CE (modul B) a vystavil certifikát o typové zkoušce CE. - **SK** Notifikovaný orgán, ktorý vykonal typovú skúšku EÚ (modul B) a vystavil osvedčenie o typovej skúške EÚ. - **HU** Bejelentett Tanúsító Szervezet, amely az EU-s Típusvizsgálatot elvégzette (B modul) és az EU-s Tipustanúsítványt kiállította. - **RO** Organism notificat care a efectuat examinarea UE de tip (modulul B) și a emis certificatul de examinare a UE de tip. - **EL** Κοινοτοπιμένος οργανισμός έχοντας διενεργήσει την Εξέταση τύπου ΕΕ (ενότητα B) και έχοντας θεσπίσει το Πιλοτοποιηκό Εξέτασης Τύπου ΕΕ. - **HR** Prijavljeno tijelo koje je izvršilo EU ispitivanje tipa (modul B) izdalo EU potvrdu o ispitivanju tipa. - **UK** Уповноважений орган, що здійснив стандартну експертизу ЄС (модуль B) та надав стандартний сертифікат експертності ЄС. - **RU** Нотифицированный орган, проводивший экзамен по типу ЕС (модуль B) и выдавший сертификат об экзамене ЕС. - **TR** AB-Tipi İncelemeyi (modül B) gerçekleştiren ve EU-Tipi İncelemeye Sertifikatını düzenleyen Onaylanmış Kurum. - **ZH** 公告机构已开展标准欧盟检测（模块B），并已通过标准欧盟检验认证。 - **SL** Priglašeni organ, ki je opravil EU-pregled tipa (modul B) in izdal potrdilo o EU-pregledu tipa. - **ET** ELI tüübühindamise teinud (vorm B) ja ELI tüübühindamistööndi koostanud teavitatud asutus. - **LV** Pilnvarotā iestāde ir veikusi ES tipa pārbaudi (B modulis) un ir izstrādājusi ES tipa pārbaudes sertifikātu. - **LT** Notifikuotoji įstaiga, atlikusi ES tipo tyrimą (B modulis) ir išdavusi ES tipo sertifikātą. - **SV** Notified Body which carried out the EU-Type Examination (module B) and issued the EU-Type Examination Certificate. - **DA** Notificeret organ, der har udført undersøgelsen EU af type (modul B), og som har etableret EU undersøgelsesattesten af type. - **FI** Ilmoitettu laitos, joka suorittaa EU-tyyppitarkastuksen (B-moduuli) ja laatinut todistukseen suoritetusta EU-tyyppitarkastuksesta.

AR ابلاغ الهيئة التي أجريت فحص الاتحاد الأوروبي من نوع (وحدة B) اصدار شهادة امتحان الاتحاد الأوروبي
APAVER SUDEUROPE (0082) - CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE.

FR Organisme Notifié en charge de l'évaluation de la conformité au type de l'EPI produit (module C2 ou module D). - **EN** Notified Body in charge of the evaluation of conformity to type of the produced PPE (module C2 or module D). - **ES** Organismo notificado a cargo de la evaluación de conformidad del tipo de EPI producido (módulo C2 o módulo D). - **IT** Ente Notificato incaricato della valutazione della conformità del modello dell'EPI prodotto (Modulo C2 o modulo D). - **PT** Organismo Notificado responsável pela avaliação da conformidade do tipo de EPI produzido (módulo C2 ou módulo D). - **NL** De aangemelde instantie die verantwoordelijk is voor de conformiteitsevaluatie van het PBM-product (module C2 of module D). - **DE** Notified Body in charge of the evaluation of conformity to type of the produced PPE (module C2 or module D). - **PL** Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za ocenę zgodności z typem ŚOI (moduł C2 lub D). - **CS** Pověřený kontrolní orgán, který má na starosti vyhodnocení souladu s příslušným typem výrobku OOP (modul C2 nebo modul D). - **SK** Notifikovaný orgán poverený schvaľovaním súladu s typom OOPP (modul C2 alebo D). - **HU** Bejelentett Tanúsító Szervezet, amelynek feladata a gyártott EVE típusmegfelelőségének vizsgálata (C2 modul vagy D modul). - **RO** Organism notificat responsabil cu evaluarea conformității de tip a EPI produs (modulul C2 sau modulul D). - **EL** Κοινοποιημένος οργανισμός υπεύθυνος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον τύπο του παραγόμενου ΜΑΠ (ενότητα C2 ή ενότητα D). - **HR** Privatljeno tijelo nadležno za ocjenu sukladnosti s tipom OZO proizvoda (modul C2 ili modul D). - **UK** Нотифікований орган, який відповідає за оцінку відповідності типу виробленого СИЗ (модуль C2 або модуль D). - **TR** Üretilmiş KKD'nin (modül C2 ya da modül D) tipine uyumlulığı değerlendirmekle yükümlü Onaylanmış Kurum. - **ZH** 公告机构负责评估EPL类产品的合规性（模块C2或模块D）。 - **SL** Priglašeni organ, odgovoren za ocenjevanje skladnosti s tipom izdelane osebne zaščitne opreme (modul C2 ali modul D). - **ET** Toodetud isikukaitsevahendi vastavushindamise eest (vorm C2 või vorm D) vastutav teavitatud asutus. - **LV** Pilnvarotā iestāde ir atbildiga par IAL tipa preces atbilstības novērtēšanu (C2 modulis vai D modulis). - **LT** Nofikuotoji įstaiga, atsakinga už pagamintą AAP tipo atitinkties vertinimą (C2 ar D modulis). - **SV** Notified Body in charge of the evaluation of conformity to type of the produced PPE (module C2 or module D). - **DA** Notificeret organ med ansvar for evaluering af produktionens overensstemmelse med et standardtype (C2 eller C2 og D modul). - **FI** Tuotannon tyyppivalvontaa vastaava virkistysvirasto (C2 tai C2 ja D moduli).

APAVE SUDEUROPE (0082) - CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE. AR اخبار الهيئة المسئولة عن تقييم المطابقة مع نوع معدات الحماية الشخصية المنتجة (الوحدة C2 أو الوحدة D)

PART 4

FR Marquage: ① Type / ② Utilisation / ③ Couleur : A Marron/ B Gris/ E Jaune/ K Vert/ P Blanc / ④ A Gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition > 65°C / ⑤ B Gaz et vapeurs inorganiques. / ⑥ E Dioxyde de soufre / ⑦ K Ammoniac / ⑧ P Particules solides et liquides / ⑨ (0) Liste des gaz spécifiés : cette liste n'est pas exhaustive, mais indicative. ⑩ A Cyclohexane / ⑪ B Dichlore / ⑫ (11) B Sulfure d'hydrogène / ⑬ (12) B Cyanure d'hydrogène: (HCN) / R NR : (voir tableau): PART4. **EN Marking:** ① Type / ② Use / ③ Colour : A Brown/ B Grey/ K Yellow/ Green/ P White / ④ A Organic gases and vapors with boiling point > 65°C / ⑤ B Inorganics gases and vapors. / ⑥ E Sulphur dioxide/ ⑦ K Ammonia / ⑧ P Solid and liquid particles / ⑨ (0) List of specified gases: This list is not exhaustive, but indicative. ⑩ A Cyclohexane / ⑪ B Dichlorine / ⑫ (11) B Hydrogen sulfide / ⑬ (12) B Hydrogen cyanide: (HCN) / R NR : (see table): PART4. **ES Marcação:** ① Tipo / ② Operación / ③ Color : A Marrón/ B Gris/ K Verde/ P Blanco / ④ A Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición > 65°C / ⑤ B Gases, vapores inorgánicos. / ⑥ E Dióxido de azufre / ⑦ K Amoniaco / ⑧ P Partículas sólidas y líquidas / ⑨ (0) Lista de gases especificados: esta lista es indicativa, no exhaustiva. ⑩ A Ciclohexano / ⑪ B Dicloro / ⑫ (11) B Sulfuro de hidrógeno / ⑬ (12) B Ácido cianídrico: (HCN) / R NR : (ver tabla): PART4. **IT Marcatura:** ① Tipo / ② Comando / ③ Colore : A Marrone/ B Grigio/ K Verde/ P Bianco / ④ A Gases e vapori organicos com ponto de ebulção > 65°C / ⑤ B Gases e vapores inorgânicos. / ⑥ E Dióxido de enxofre/ ⑦ K Amoniaco / ⑧ P Partículas sólidas e líquidas / ⑨ (0) Lista dos gases especificados: esta lista não é exaustiva, mas apenas indicativa. ⑩ A Ciclohexano / ⑪ B Dicloro / ⑫ (11) B Sulfureto de hidrogénio / ⑬ (12) B Cianeto de hidrogénio: (HCN) / R NR : (vedere tabella): PART4. **PT Marcação:** ① Tipo / ② Operação / ③ Cor : A Castanho/ B Cinzento/ E Amarelo/ K Verde/ P Branco / ④ A Gases e vapores orgânicos com ponto de ebulção > 65°C / ⑤ B Gases e vapores inorgânicos. / ⑥ E Dióxido de enxofre/ ⑦ K Amoniaco / ⑧ P Partículas sólidas e líquidas / ⑨ (0) Lista dos gases especificados: esta lista não é exaustiva, mas apenas indicativa. ⑩ A Ciclohexano / ⑪ B Dicloro / ⑫ (11) B Sulfuro de hidrogénio / ⑬ (12) B Cianeto de hidrogénio: (HCN) / R NR : (ver tabela): PART4. **NL Markering:** ① Type / ② Bediening / ③ Kleur : A Bruin/ B Grijs/ E Gee/ K Groen/ P Wit / ④ A Gas en organische dampen met kookpunt > 65°C / ⑤ B Gas en stoom niet-organische. / ⑥ E Zwaveldioxide/ ⑦ K Amoniak / ⑧ P Vaste en vloeibare deeltjes / ⑨ (0) Lijst van de gespecificeerde gassen: deze lijst is niet volledig, maar is slechts indicatief. ⑩ A Cyclohexaan / ⑪ B Dichloor / ⑫ (11) B Waterstofsulfide / ⑬ (12) B Waterstofcyanide: (HCN) / R NR : (zie tabel): PART4. **DE Kennzeichnung:** ① Typ / ② Bedienung / ③ Farbe : A Braun/ B Grau/ E Gelb/ K Grün/ P Weiß / ④ A Organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von > 65°C / ⑤ B Gase und Dämpfe anorganische. / ⑥ E Schwefeloxid / ⑦ K Ammoniak / ⑧ P Feste und flüssige Partikel / ⑨ (0) Liste der spezifizierten Gase: Diese Liste ist nicht vollständig, sondern lediglich eine Annäherung. ⑩ A Cyclohexan / ⑪ B Chlorgas / ⑫ (11) B Wasserstoffwasserstoff / ⑬ (12) B Cyanwasserstoff: (HCN) / R NR : (siehe Tabelle): PART4. **PL Oznakowanie:** ① Typ / ② Obsługa / ③ Kolor : A Brązowa/ B Szara/ E Zółta/ K Zielona/ P Biała / ④ A Gaz i pary organiczne o temperaturze wrzenia > 65°C / ⑤ B Gazy i opary nieorganiczne. / ⑥ E Dwutlenek siarki / ⑦ K Amoniak / ⑧ P Cząstki stałej i ciekłej / ⑨ (0) Lista gazów: lista ta nie jest kompletna, posiada jedynie charakter informacyjny. ⑩ A Cyklohexan / ⑪ B Dwuchlorek / ⑫ (11) B Siarkowodór / ⑬ (12) B Cyjanowodór: (HCN) / R NR : (patrz tabela): PART4. **CS Značení:** ① Typ / ② Ovládání / ③ Barva : A Hnědá/ B Šedá/ E Žlutá/ K Zelená/ P Bílá / ④ A Plyny a organické páry s bodem varu > 65 °C / ⑤ B Plyny a výpary anorganické. / ⑥ E Kyanovodík / ⑦ K Amoniák / ⑧ P Pevná a kapalná částice / ⑨ (0) Seznam specifikovaných plinů: tento seznam není zcela vyčerpávající, ale uvádí pouze nekteré látky. ⑩ A Cyklohexan / ⑪ B Dichlor / ⑫ (11) B Sirovodík / ⑬ (12) B Kyanovodík: (HCN) / R NR : (viz tabulku): PART4. **SK Označenie:** ① Typ / ② Obsluha / ③ Farba : A Hnedá/ B Sivá/ E Žltá/ K Zelená/ P Biela / ④ A Organické plyny a výpary s bodom varu > 65 °C / ⑤ B Anorganické plyny a výpary. / ⑥ E Kyanovodík / ⑦ K Amoniák / ⑧ P Pevné a kapalné částice / ⑨ (0) Zoznam specificovaných plinov: tento zoznam nie je konečný, je iba informatívny. ⑩ A Cyklohexán / ⑪ B Dichlór / ⑫ (11) B Dichlór / ⑬ (12) B Kyanovodík: (HCN) / R NR : (pozri tabuľku): PART4. **HU Jegyzések:** ① Típus / ② Kezelés / ③ Színkód : A Gbarna/ B Szürke/ E Sárga/ K Zöld/ P Fehér / ④ A Gáz és szerves gőzök > 65°C-os forrásponnal / ⑤ B Gáz és szerves szervetlen gőzök/ ⑥ E Ként-dioxid / ⑦ K Ammonia vízes oldata / ⑧ P Szilárd részecskék, folyadékok / ⑨ (0) Lista a meghatározott gázokról: a lista nem teljeskörű, hanem irányadó. ⑩ A Ciklohexán / ⑪ B Diklór / ⑫ (11) B Hidrogén-szulfid / ⑬ (12) B Hidrogén-cianid: (HCN) / R NR : (lássd a táblázat): PART4. **RO Marcajă:** ① Tip / ② Utilizare / ③ Culcare : A Maro/ B Gri/ E Galben/ K Verde/ P Alb / ④ A Gaze și vaporii organici cu punct de fierbere > 65°C / ⑤ B Gaze și vaporii anorganici. / ⑥ E Dioxid de sulf / ⑦ K Ammoniac / ⑧ P Particule solide și lichide / ⑨ (0) Lista gazelor specificate: această listă nu este exhaustivă, are titlu indicativ. ⑩ A Ciclohexan / ⑪ B Diclor / ⑫ (11) B Sulfură de hidrogen / ⑬ (12) B Cianură de hidrogen: (HCN) / R NR : (a se vedea tabelul): PART4. **EL Σημαντικά:** ① Τύπος / ② Χρήση / ③ Χρώμα : Α Καφέ/ Β Σέπι/ Ε Κίτρινο/ Κ Πράσινο/ Ρ Άσπρο / ④ Α Άερια και οργανικές αναθυμίσεις με σημείο βρασμού > 65°C / ⑤ Β Αέρια και οργανικές αναθυμίσεις. / ⑥ Ε Διοξείδιο του θείου / ⑦ K Αμμονία / ⑧ P Στερεά και υγρά σωματίδια / ⑨ (0) Κατάλογος των προσδιορισθέντων αερίων: ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός. ⑩ Α Κυκλοεξάνιο / ⑪ B Διχλωριούχα / ⑫ (11) Β Υδροβρεύειο / ⑬ (12) Β Υδροκυνούχο: (HCN) / R NR : (βλ. Λίστα): PART4. **HR Oznaka:** ① Tip / ② Upute / ③ Boja : A Kestenasto smeda / B Siva/ E Žuta/ K Zeleni/ P Bijelo / ④ A Plin i organske pare sa tokom vrelista > 65°C / ⑤ B Plin i pare neorganiski. / ⑥ E Sumporov dioksid / ⑦ K Amoniak / ⑧ P Krute i tekuće plinove: ovaj popis nije konacan, ali je okviran. ⑨ A Cikloheksan / ⑩ B Diklor / ⑪ (11) B Sumporovodik / ⑫ (12) B Cijanovodik: (HCN) / R NR : (vidi tabelu): PART4. **UK Маркування:** ① Тип / ② Характеристики / ③ колір : А Коричневий / В Сірий / Е Жовтий / К Зелений / Р Білий / ④ А Гази і пари органічних рідин з температурою кипіння > 65°C / ⑤ В Гази і пари неорганічні. / ⑥ Е Діоксид серу / ⑦ К Гидроксид аммонію / ⑧ Р Твірді і рідкі частки / ⑨ (0) Список зазначеніх газів: Цей список не вичерпний, але показовий ⑩ А Циклогексан / ⑪ В Окис хлора / ⑫ (11) В Сірководень / ⑬ (12) В Ціаністий водень: (HCN) / R NR : (див.таблицю): PART4. **RU Маркировка:** ① Тип / ② Управление / ③ Цвет : А каштановый/ В серый/ Е желтый/ К зеленый/ Р белый / ④ А Газы и пары органических плавиков с температурой кипения > 65°C / ⑤ В Газы и пары неорганические. / ⑥ Е Диоксид серы / ⑦ К Гидроксид аммония / ⑧ Р Твердые и жидкие частицы / ⑨ (0) Список определенных газов: данный список является примерным, но не исчерывающим. ⑩ А Циклогексан / ⑪ В Дихлор / ⑫ (11) В Сероводород / ⑬ (12) В Циановодород: (HCN) / R NR : (см. таблицу): PART4. **TR Markalama:** ① Tip / ② Kullanım / ③ Renk : A Kahverengi / B Gri / E Sarı / K Yeşil / P Beyaz / ④ A Kaynama noktası >65°C olan gaz ve organik buharlar / ⑤ B gaz ve inorganik buharlar. / ⑥ E Kükürt dioksit / ⑦ K Amonyak / ⑧ P Katı & sıvı partiküller / ⑨ (0) Belirtilen gazların listesi: Bu liste ayrıntılı olmasa da yol gösterici niteliktedir. ⑩ A Sikloheksan / ⑪ B Diklor / ⑫ (11) B Hidrojen sülfür / ⑬ (12) B Hidrojen silanı: (HCN) / R NR : (tabloya bakınız): PART4. **ZH 标记:** ① 型号 / ② 操作 / ③ 颜色 : A 棕色/ B 灰色/ E 黄色/ K 绿色/ P 白色 / ④ A 沸点 > 65°C 的有机气体和有机蒸汽 / ⑤ B 二氧化硫 / ⑥ E 二氧化氮 / ⑦ K 氯气 / ⑧ P 氢气 / ⑨ (0) 气体列表 : 这个列表并不详尽, 但具有指示性。 ⑩ A 环己烷 / ⑪ B 氯化氢 / ⑫ (12) B 氯化硫 / ⑬ (12) B 氯化氢: (HCN) / R NR : (见表) : PART4. **SL Označevanje:** ① Tip / ② Upravljanje / ③ Barva : A Kostanjevo rjava/ B Siva/ E Rumena/ K Zeleni/ P Belo / ④ A Plin in organski hlapi z vrelisom > 65°C / ⑤ B Plin in neorganiski hlapi. / ⑥ E Žveplov dioksid / ⑦ K Amoniak / ⑧ P Trdin in tekoči delci / ⑨ (0) Seznam navedenih plinov: to ni dokončen seznam, pač pa samo indikativni ⑩ A Cikloheksan / ⑪ B Diklor / ⑫ (11) B Vodikov sulfid / ⑬ (12) B Vodikov cianid: (HCN) / R NR : (glej tabelu): PART4. **ET Märgistus:** ① Tüp / ② Käsitsemine / ③ Värv : A Pruum/ B Hall/ E Kollane/ K Roheline/ P Valge / ④ A Gaasid ja aurud: organaasilised keemispunktiga > 65°C / ⑤ B Aéria ja oksidatsiooni aurutusega. / ⑥ E Vääveldioksiid / ⑦ K Ammoniaak / ⑧ P Tahkete ainetate ja vedelike osakesed / ⑨ (0) Täpselt määratletud gaaside loetelu: loetelu ei ole ammendav, vaid näitav. ⑩ A Tsükloheksaan / ⑪ B Dikloole / ⑫ (11) B Vesiniksuulfid / ⑬ (12) B Vesiniktsüünid: (HCN) / R NR : (vt. tabel): PART4. **LT Markējums:** ① Tips / ② Lietošana / ③ Krāsa : A Kastaņbrūns/ B Kastaņbrūns/ E Peleks/ K Zaļš/ P Balts / ④ A Gaze un organiskie tvaiki ar vāršināšanas punktu > 65°C / ⑤ B Gāze un tvaiki neorganiskie. / ⑥ E Sēra dioksīds / ⑦ K Amōnīaks / ⑧ P Cietās un šķidrās daļinās / ⑨ (0) Noteikto gāzu saraksts: šis saraksts nav pilnīgs, tam ir orientējot raksturs. ⑩ A Cikloheksāns / ⑪ B Dihlors / ⑫ (11) B Ūdenraža sulfids / ⑬ (12) B Ūdenraža cianīds: (HCN) / R NR : (skaitit tabulu): PART4. **LT Ženklinimas:** ① Tipas / ② Naudojimas / ③ Spalva : A Kaštoninė/ B Pilka/ E Geltona/ K Zalia/ P Balta / ④ A Dujos ir organinių garai, kai virimo temperatūra > 65°C / ⑤ B Dujos ir organinių garų, o neišsamumas / ⑥ E Cikloheksanai / ⑦ K Ammoniaak / ⑧ P Tahkete ainetate ir vedelike osakesed / ⑨ (0) Täpselt määratletud gaaside loetelu: loetelu ei ole ammendav, vaid näitav. ⑩ A Tsükloheksaan / ⑪ B Diklor / ⑫ (11) B Vesiniksulfid / ⑬ (12) B Vesiniktsüünid: (HCN) / R NR : (vt. tabel): PART4. **DA Mærkning:** ① Type / ② Manøvrering / ③ Farg : A Brun/ B Grå/ E Gul/ K Grön/ P Vit / ④ A Gas og organisk ångor med kogepunkt > 65°C / ⑤ B Gaser och ångor organiska. / ⑥ E Svaveldioxid / ⑦ K Ammoniak / ⑧ P Fast og flydende partikler / ⑨ (0) Liste over specificerede gasser: Denne liste er ikke udformmede, men kun til orientering. ⑩ A Cyclohexan / ⑪ B Diklor / ⑫ (11) B Svolvibræte / ⑬ (12) B Væterecyanid: (HCN) / R NR : (se tabel): PART4. **DA Mærkning:** ① Type / ② Betjening / ③ Farve : A Brun/ B Brun/ E Gul/ K Grön/ P Hvid / ④ A Gasser og organiske dampe med kogepunkt > 65°C / ⑤ B Gasser og dampe organiske. / ⑥ E Svolvoldioxid / ⑦ K Ammoniak / ⑧ P Faste og flydende partikler / ⑨ (0) Liste over specificerede gasser: Denne liste er ikke udformmede, men kun til orientering. ⑩ A Cyclohexan / ⑪ B Diklor / ⑫ (11) B Svolvibræte / ⑬ (12) B Cyanbræte: (HCN) / R NR : (se tabel): PART4. **FI Merkinnät:** ① Typpi / ② Käytö / ③ Väri : A Ruskea/ B Harmaa/ E Keltainen/ K Vihreä/ P Valkoinen / ④ A Orgaaniset kaasut ja höyryt, joiden kiehumispiste > 65 °C / ⑤ B Epäorgaaniset kaasut ja höyryt / ⑥ E Rikkidioksiidi / ⑦ K Ammoniakki / ⑧ P Kiinteät & nestemäiset hiukkaset / ⑨ (0) Luettelo -merkitystä kaasuuista: tämä epätäydellinen luettelo on ainoastaan suuntaa-antava ⑩ A Sikloheksaan / ⑪ B Klori / ⑫ (11) B Syaaniety / ⑬ (12) B Kyyti: (HCN) / R NR : (katso taulukko): PART4.

① Type	② Use	③ Color			
A1	④ Organic gases and vapors with boiling point >65°C	Brown			
A2	④ Organic gases and vapors with boiling point >65°C	Brown			
B1	⑤ Gases and vapors inorganics	Grey			
E1	⑥ SO ₂ Sulphur dioxide	Yellow			
K1	⑦ NH ₃ Ammonia	Green			
P2	⑧ Solid and liquid particles	White			
P3	⑨ Solid and liquid particles	White			
Specified gases (0)	A ⑩ Cyclohexane (C ₆ H ₁₂) / B ⑪ Dichlorine(Cl ₂) / B ⑫ (11) Hydrogen sulfide (H ₂ S) / B ⑬ (12) Hydrogen cyanide(HCN)				
Cyclohexane	Dichlorine	Hydrogen sulfide	Hydrogen cyanide	Sulphur dioxide	Ammoniac
A (C ₆ H ₁₂) ⑩	B (Cl ₂) ⑪	B (H ₂ S) ⑫ (11)	B (HCN) ⑬ (12)	E (SO ₂) ⑥	K (NH ₃) ⑦

Pictogram legend	
1	See manufacturer's instruction manual
2	End of storage time
3	Storage temperature range
4	Maximum humidity during storage
5	Reusable particulate filter
NR	FR: Filtre à usage unique- EN: Single use filter- IT: Filtro monouso- ES: Filtro para uso único- PT: Filtro de utilização única- NL: Filter voor eenmalig gebruik- DE: Einmalfilter- PL: Filtr jednorazowy- CS: Filtr na jedno použití- SK: Jednorazový filter- HU: Egyszer használatos szűrő- RO: Filtru de unică folosire- EL: Φίλτρο μιας και μόνο χρήσης- HR: Jednokratni filter- UA: Фільтр одноразового користування- RU: Фільтр одноразового использования- TR: Filte edici parça sadece bir kez kullanılabilir- ZH: 不可重复 使用: 特別功能过滤器- SL: Filter za enkratno uporabo- ET: Ühekordseks kasutamiseks- LV: vienreizejas lietošanas filtrs- LT: Vienkartinis filtras- SV: Filter för engångsbruk- DA: Engangs-filtre- FI: Suodatin on kertakäytöinen

1: FR-Lire la notice d'instruction avant utilisation. EN-Read the instruction manual before use. IT-Leggere le istruzioni d'uso prima di ogni utilizzo. ES-Leer la información de instrucciones antes del uso. PT-Ler as instruções antes da utilização. NL-Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing. DE-Vor der Verwendung Gebrauchsleitung lesen. PL-Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z instrukcją. CS-Před použitím si přečtěte návod k údržbě. SK-Pred použitím si prečítajte návod na použitie. RU-Cititi instrucțunile înaintea utilizării. RO-Cititi instrucțunile înaintea utilizării. EL-Dílēzdotate to φύλλο οδηγίων την από τη χρήση. HR-Pređe uporabe pročitati upute. UA-Читайте інструкцію перед використанням. RU-Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. TR-Kullanımı öncesi kullanım kitapçığını okuyun. ZH-在使用前阅读操作说明. SL-Pred uporabo pozorno preberite navodilo. ET-Enne kasutamist lugege juhend läbi. LV-Pirms lietošanas izlaisti lietošanas instrukciju. LT-Prieš naudojimą būtina perskaityti naudojimo instrukciją. SV-Läsa instrukt